

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 316 期（总第 459 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 10 月 31 日

10 月安全生产基本情况及 11 月安全生产风险研判

9 月 30 日至 10 月 30 日，发布《安全生产风险防控预警信息》31 期，接收系统报警 45 次（其中危化 21 次、煤矿 24 次）；研判较大以上风险 9 条（其中危化 2 条、煤矿 7 条）；预警规避重大风险 1 次（煤矿）。实时调度处置报警 42 次（其中危化 22 次、煤矿 20 次）；提出防控工作建议 141 条（其中危化 60 条、煤矿 37 条、非煤 13 条）；跟踪落实工作反馈 531 条（其中危化 120 条、煤矿 200 条、非煤 70 条）。10 月全省危化企业未开展风险研判承诺 135 家次，承诺率为 99.23%。煤矿企业发生一级及以上报警 5 次。

一、10 月安全生产基本情况

（一）事故情况

事故双下降。据统计，10 月共接报生产安全事故 64 起、死

亡 65 人，环比下降 7.25%、0.00%，同比下降 42.34%、35.00%。较大事故 1 起（攀枝花白马球团“10·11”冶金行业坍塌事故）、死亡 3 人，环比下降 50.00%、57.14%，同比下降 50.00%、50.00%。未发生重特大事故。

成都、泸州、宜宾 3 市事故相对突出。3 市共发生事故 31 起、死亡 30 人，分别占全省总量的 48.44%、46.15%。其中成都市事故 19 起（29.69%）、死亡 18 人（27.69%）；泸州市事故 7 起（10.94%）、死亡 8 人（12.31%）；宜宾市事故 5 起（7.81%）、死亡 4 人（6.15%）。

建筑施工、交通运输和工贸八大行业的事故占比高。3 个行业共发生事故 59 起、死亡 61 人，分别占全省总量的 92.19%、93.85%。其中建筑施工事故 28 起（43.75%）、死亡 28 人（43.77%）；交通运输事故 19 起（29.69%）、死亡 19 人（29.23%）；工贸八大行业事故 12 起（18.75%）、死亡 14 人（21.54%）。

（二）重点工作

按照省委、省政府安排部署，扎实组织开展安全生产工作，**一是**印发《全省新修改安全生产法集中宣传月活动方案》，要求各地在“宣传月”期间组织开展“六个一”活动，省安办在成都组织召开了启动仪式，罗强副省长出席并讲话。**二是**印发《关于确保安全生产专项整治三年行动集中攻坚及相关工作任务的通知》，要求各地对照年度工作要点进行梳理并开展“回头看”，抓好问题隐患的整改。**三是**印发《推进城市生命线安全工程建设通知》，要求成都、泸州、巴中 3 市以及 16 个县（市、区）结

合安全发展示范城市创建同步推进城市生命线安全工程建设，以点带面推进工作。**四是**印发《关于在全省开展用电用气安全风险隐患排查整治工作的通知》，要求各地各部门各企业严格落实用电用气安全生产责任。**五是**扎实开展国庆期间暗访督查工作，省安办共派出督导组 45 组次，暗访督查企业（单位）109 家，发现问题隐患 242 项，督促立即整改 91 项，剩余隐患全部“点对点”交办给责任单位进行整改。**六是**印发《关于开展危险化学品重大危险源企业省级专项检查督导的通知》，组织 4 个省级督导组分别对成都、眉山等 8 市开展专项督导。**七是**印发《关于切实做好今冬明春煤矿安全生产工作的通知》，召开全省矿山安全会议，组织对乐山、宜宾的 7 家矿山企业开展安全生产综合督查。**八是**印发《开展打击假冒政府网站制售假冒安全生产证书专项行动工作方案》，开展为期半年的打假专项行动。

二、11 月全省安全生产风险分析

从近年事故统计分析看（图 1），近 5 年 11 月事故环比呈上升趋势，事故起数、死亡人数占全年总量的 8.99%、9.15%，高于月平均水平；其中交通运输、建筑施工、工商贸其他事故起数、死亡人数分别占总量的 65.56%、63.66%，18.65%、20.93%，5.03%、5.01%，事故风险相对突出。




图 1 2016 至 2021 年事故起数统计

（一）经济因素带来的安全风险。近期煤炭等大宗商品价格持续处于高位，且受“保供”和“四季度经济冲刺”等影响，可能存在超能力超强度生产或非法违法生产，安全风险高；受钢材限产影响，铁精矿价格下降幅度大，铁矿及相关企业可能存在安全投入不足、隐患整治不到位、人员思想波动等问题隐患，安全风险增大。

（二）森林草原火灾带来的安全风险。11月，我省正式进入森林草原防火期，森林草原火灾或飞散火星易危及临近厂矿企业，特别是含有易燃易爆物质企业。同时，火灾易使部分地区电力中断导致生产异常，引发生产安全事故。

（三）季节特点带来的安全风险。11月昼夜温差大，管道设备受热胀冷缩影响易发生破裂引发物料泄露，中毒窒息和燃爆的风险增大；气候日渐干燥，相关设施设备和人员易积聚静电引

发燃爆，安全风险增大。甘孜、阿坝、凉山等高海拔地区大风、大雾团雾和冰冻雨雪等极端天气增多，道路交通安全风险增大。双十一购物节期间，仓储物流行业库存周转量激增，消防安全风险增大。

（四）工作中存在问题带来的风险。各地、各部门（单位）、企业不同程度存在一些问题，可能带来安全风险。

1.问题隐患治理不到位带来的事故风险。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至9月底，全省尚有39项重大隐患（绵阳7项，广安6项，成都、南充各5项，资阳4项，凉山3项，广元、内江各2项，泸州、德阳、宜宾、眉山、阿坝各1项）仍在整改中。截至10月底全省安全生产“两个行动”集中整治综合督查发现的问题隐患还有40项未完成整改，其中安全生产大排查大整治行动剩余39项（宜宾12项，阿坝10项，乐山7项，达州5项，德阳4项，成都1项），食品加工企业安全生产专项整治行动剩余1项（阿坝）。10月11日至18日，国家矿山局对我省7家矿山企业开展安全生产综合督查，共发现问题隐患76条，目前正在整改中。省安全生产风险隐患排查治理信息系统显示，10月全省各类企业共排查事故隐患23590项，尚有346项一般隐患（覆盖19个市〈州〉）、2项重大隐患（德阳、广安各1项）仍在整改中。整改期间，安全防范措施落实不到位易引发生产安全事故。

2.证件逾期带来的非法违法生产风险。据行政审批系统显示，3家企业安全生产许可证已过期，均为煤矿企业。11月安全

生产许可证即将到期的企业有 24 家，其中危化 8 家，煤矿 5 家，非煤矿山 11 家。通过考试系统抽查发现，10 月 94 名“三项岗位”人员证件过期未复审，11 月“三项岗位”人员证件即将到期的有 110 个（其中：主要负责人 15 个、安全管理人员 17 个、特种作业人员 78 个）。

3.安全管理制度落实不到位带来的管理风险。一是 10 月共 2 家煤矿水患现状调查报告备案过期。二是 10 月共 113 家危化企业未开展每日安全风险研判承诺。三是部分企业全员安全生产责任制不健全、主要负责人职责不清、各部门岗位安全生产职责雷同。四是部分企业隐患排查与风险分级管控脱节导致查不出隐患，个别企业隐患整治不及时不到位导致隐患长期存在。五是外包管理不到位，存在“以包代管”、“包而不管”和违规分包转包等现象。

三、11 月安全生产风险提示

（一）重点行业领域风险提示。受疫情防控、经济冲刺等因素影响，11 月各重点行业领域风险交织叠加，安全生产形势复杂多变。

1.交通运输事故风险突出。根据历史事故统计，近 5 年 11 月道路交通事故起数、死亡人数占全省事故比例为 65.56%、63.66%，事故占比高；较大事故 11 起、死亡 48 人，占全省较大事故比例为 68.75%、73.85%。据相关部门预测，11 月我省公路、水路货运量略有上浮，货运事故风险增大。甘孜、阿坝、凉山等高海拔地区或盆周山区低温雨雪、大雾、团雾天气增多，易导致

车辆打滑、行车视线受限等，道路交通安全风险增大；企业通勤班车日常安全检查不到位、维护保养不到位、驾驶员安全教育缺失等易引发安全事故，行车安全风险高；货运车辆超载超限、货车和农用车违法违规载人、非机动车违章行驶等易导致道路交通事故，安全风险高。

2.建筑施工高处坠落和坍塌事故风险高。根据历史事故统计，近5年11月建筑施工事故起数、死亡人数占全省事故比例为18.65%、20.93%，事故占比较高；其中高处坠落、物体打击事故排前2位，分别占比49.08%、14.72%；较大事故3起、死亡10人，占全省较大事故比例为18.75%、15.38%。员工未正确佩戴安全绳安全帽等劳保用品、孔洞和临边防护不到位等易引发高处坠落和物体打击事故；施工企业赶进度（混凝土强度未达标即开展下一工序工作），未按审核通过的施工方案施工（支护不到位、工序错误），违规安装或拆卸塔吊、施工升降机等易引发坍塌事故；建筑施工特别是铁路、公路、电站等大型工程的总包、分包管理不到位，业主、监理、施工总承包、分包、劳务外包单位履职不到位，专项施工方案审核把关不严，隐患排查整治走过场等，安全管理风险增大。

3.工贸方面检维修外包安全风险高。根据历史事故统计，近5年11月八大行业事故起数、死亡人数占全省事故比例为5.04%、4.14%；其中机械伤害、高处坠落、车辆伤害事故排前3位，分别占31.82%、15.91%、15.91%；建材、机械、轻工行业事故排前3位，分别占34.09%、34.09%、15.91%。有限空间作业风险

辨识不全、安全措施落实不到位、未按“通风-检测-作业”流程进行作业易引发中毒和窒息事故；钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业对标 21 项执法检查重点事项自查自纠不到位、隐患整治不及时不到位易引发灼烫、爆炸、火灾等事故，安全风险大；检维修外包工程安全风险辨识不到位、安全技术交底不到位、统筹协调和作业监护不到位等易引发安全事故，安全风险高。

4.危化中毒窒息和燃爆事故风险高。根据历史事故统计，近 5 年 11 月化工行业共发生生产安全事故 7 起、死亡 4 人，事故起数高于月平均值。进入冬季，昼夜温差大，化工管道弯头、接口、阀门处易发生破裂导致物料泄漏，加之气候日渐干燥，相关设施设备和人员易积聚静电，引发燃爆事故，安全风险增大。各类反应釜工艺控制操作不当、安全设施联锁缺失或失效、检维修作业操作不当等易引发中毒窒息和燃爆事故，安全风险高。冬季气温低，夜间部分作业场所可能出现通风不畅导致有毒有害气体积聚，引发中毒窒息事故。

5.煤矿瓦斯爆炸和冒顶片帮事故风险高。根据历史事故统计，近 5 年 11 月煤矿共发生事故 6 起、死亡 9 人；其中冒顶片帮事故 2 起、死亡 2 人，瓦斯爆炸较大事故 1 起、死亡 4 人。密闭管理不到位、掘进工作面“一风吹”、爆破作业封孔不规范等因素，易造成一氧化碳、瓦斯超限报警，安全风险高。11 月为增产保供的特殊时期，市场需求量大，煤炭价格持续高位，生产矿井可能出现采掘失调、治灾时间不足、顶板管理不到位，瓦斯超限和冒顶片帮风险高。进入少雨季节，易出现思想麻痹，轻视

井下探放水工作，水文地质条件发生变化时易引发水害事故。

6.非煤矿山车辆伤害、冒顶片帮等事故风险高。根据历史事故统计，近5年11月非煤矿山共发生事故15起、死亡15人，其中车辆伤害、冒顶片帮、物体打击事故排前3位，分别占26.67%、26.67%、20.00%。冬季高海拔地区矿山道路易结冰打滑，且矿山道路坡陡弯急临崖临坎，行车安全风险高。铁精矿价格下跌幅度大，企业安全投入不足，露天矿山边坡整治不及时、监测监控不到位、未按施工方案进行整治等易引发边坡坍塌。汛期结束后，地下矿山因放松敲帮问顶、支护管理等工作，冒顶片帮事故风险增大。非煤矿山违规用电用火取暖，动火作业不规范，违规使用非阻燃电缆、皮带、风筒等问题隐患易引发火灾事故。

7.烟花爆竹超量储存风险高。11月烟花爆竹行业逐步进入销售旺季，生产、批发企业开始备货，可能存在超量储存的风险。目前未复产企业生产愿望强烈，可能存在安全培训教育不到位、隐患排查整治不到位等问题隐患而盲目复产或违法违规组织生产的行为，安全风险高。生产企业可能存在抢生产、赶订单等超强度生产现象，安全风险增大。

8.消防方面重大隐患整治不到位带来的火灾风险高。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至9月底，尚有18项消防重大隐患尚在治理中，占库存重大隐患比例为46.15%，且有1项重大隐患超期未整改到位，安全风险高。临近双十一购物节，仓储物流行业库存周转量激增，消防安全风险增大。进入冬季，群众生产生活用火用电用气量增加，火灾风险增大。

9.城镇燃气爆炸事故风险高。成都试行集中供暖，燃气管道改造工程增加，安全风险增高。燃气管道井内检维修作业审批不严、盲板封堵不到位、气体放散和通风不到位、作业防护不到位等问题隐患易引发中毒窒息事故。餐饮企业燃气管道、接头、阀门等老化锈蚀，气体泄漏报警装置缺失或失效，燃气灶具未安装熄火保护装置等问题隐患，易引发燃爆事故，安全风险高。居民违规改装燃气，泄露处置操作不当等易引发燃气爆炸事故。

（二）区域风险提示。根据对近5年11月事故统计情况、企业生产经营情况、隐患排查整治情况、固有风险情况等综合分析研判，广安、泸州、宜宾、达州煤矿安全风险较高；德阳、绵阳、乐山危化安全风险较高；凉山、甘孜非煤地下矿山安全风险较高，凉山、甘孜、攀枝花露天矿山安全风险较高；南充、宜宾、自贡烟花爆竹安全风险较高；成都、绵阳、泸州工贸（八大行业）安全风险较高；成都、自贡、泸州、眉山道路交通安全风险较高；成都、德阳、巴中、泸州建筑施工安全风险较高。

四、重点工作建议

各地各部门各单位（企业）要结合本地本行业领域实际情况认真分析研判当前安全生产风险，抓实风险防控措施的落实，强化隐患排查整治，突出抓好以下工作，严防事故发生。

（一）全力做好“新安法”宣贯工作。各地各部门要认真按照《四川省安全生产委员会关于印发全省新修改安全生产法集中宣传月活动方案的通知》（川安委〔2021〕17号）要求，组织开展一次分级集中学习培训、一次部门集中学法用法行动、一次

安全生产警示教育、一次安全生产联合执法、一次安全生产集中督查等活动，全面营造学法、知法、懂法、守法、用法的浓厚氛围。

（二）抓紧抓实抓细集中攻坚年度重点工作。各地要严格按照《四川省安全生产委员会办公室关于确保完成安全生产专项整治三年行动集中攻坚及相关工作任务的通知》（川安办函〔2021〕102号）要求，全力以赴做好今年安全生产各项工作，认真抓好发现问题隐患的整改落实，切实加强道路交通、建筑施工、工贸、矿山、危化、消防、城镇燃气等重点行业领域安全监管，组织开展第四季度安全生产督查工作。

（三）深入开展全省煤矿安全生产与煤炭保供工作。督促指导煤矿企业对存在的问题隐患开展安全风险研判，明确防控重点，细化“一矿一策”措施，推进企业在保证安全的前提下提效、增产。正确处理安全与发展、安全与生产的关系，树立“安全是对保供最大的支持”“保安全就是保供应”的理念，坚决打击边整改边生产、只生产不整改、灾害治理不到位违规生产、采掘接续失调超能力生产等非法违法生产建设行为。

（四）认真做好烟花爆竹旺季安全监管工作。各地要高度重视烟花爆竹旺季安全监管工作，继续深化烟花爆竹生产经营安全整治，认真对照国、省文件和行业标准的有关要求，严格复产安全条件审查，积极组织开展旺季安全检查，督促企业落实安全管控措施，保持烟花爆竹“打非”高压态势，严防涉及烟花爆竹的各类事故和恶性事件发生。

（五）扎实开展用电用气专项整治工作。按照《关于在全省开展用电用气安全风险隐患排查整治工作的通知》（川安办〔2021〕68号）要求，全面分析研判冬春季用电用气存在的安全风险，强化风险管控；结合城市生命线工程建设，加强城市供电、供气等基础设施建设及运营过程中的安全隐患排查，强化与市政设施配套的安全设施建设，开展源头治理、精准治理、系统治理；强化监管执法，督促用电用气单位安装监测报警装置；加强部门协作，全面提升用电用气规划、建设、运营以及管理、技术和服务水平，推动从根本上防范和化解用电用气安全风险。

（六）切实强化消防安全工作。抓实消防宣传教育，精心组织开展“119”消防宣传月活动，提高公众防火安全意识；加强会商研判，精准施策、消除盲区、堵塞漏洞，层层压紧压实消防安全责任；加大高层建筑、大型商业综合体、电动自行车违规停放充电、农民搬迁入住高楼消防安全隐患排查治理力度，切实消除事故隐患；组织开展消防联合演练，强化应急联动，提高应急响应处置能力。

附件 1

近期典型安全事故清单

序号	地域	行业/领域	事故概况	
1	省内	冶金	10月11日,攀枝花市米易白马球团有限公司,焦作市宏达耐火材料有限公司在检修窑头时发生1起坍塌事故,造成3人死亡、1人受伤。	
2		道路交通	10月4日,内江市东兴区,发生1起重型自卸货车与同向摩托车相撞的道路交通事故,造成2人死亡、1人受伤。	
3		建筑施工	10月13日,阿坝州马尔康县日部乡色江村,四川海沧建设有限公司发生1起建筑施工行业坍塌事故,造成2人死亡。	
4	省外	道路交通	10月11日,河北省石家庄市平山县钢城路滹沱河段,发生1起通勤班车涉水倾覆事故,造成14人死亡。	
5			10月26日,内蒙古包头市发生1起多车连环相撞的道路交通事故,造成5人死亡、11人受伤。	
6		建筑施工	10月5日,徐州市云龙区庆丰路东学院路南的一工地,发生1起起重机械伤害生产安全事故,造成2人死亡。	
7		化工	10月5日,山西省侯马市一闲置工厂发生1起非法生产过程中的硫化氢中毒事故,造成1人死亡、1人重伤。	
8			10月22日,内蒙古自治区阿拉善盟内蒙古中高化工有限公司发生1起爆炸事故,造成4人死亡、3人受伤。	
9		煤矿	10月7日,黑龙江七台河市鹿山优质煤有限责任公司二井发生1起矿震事故,造成3人死亡。	
10			10月11日,陕西彬长公司胡家河煤矿发生1冲击地压事故,造成4人死亡、68人受伤(其中4人重伤)。	
11		非煤矿山	10月8日,陕西省宝鸡市中国黄金集团太白金矿矿区发生1起泥石流倒灌入井事故,造成4人死亡。	
12		工贸	10月28日,河北邢台德龙钢铁公司炼铁厂高炉新建煤气管道发生1起中毒窒息事故,造成3人死亡。	
13		城镇燃气	10月18日,河北省邯郸市邯郸华润燃气有限公司维修人员在郝庄巷40号院管道井内进行阀门更换作业时,发生天然气泄漏,造成3人死亡。	
14			10月21日,辽宁省沈阳市和平区太原街南七马路路口一家餐厅发生燃气爆燃事故,造成5人死亡,40余人受伤。	
15		消防	10月14日,台湾高雄市盐埕区“城中城”大楼发生火灾,造成46人死亡、41人受伤。	
16		国外	工贸	10月7日,津巴布韦一家中资民营冶炼企业发生1起氧气瓶爆炸事故,造成8人死亡、1人重伤。
17			道路交通	10月12日,尼泊尔一辆大巴在西部格尔纳利省穆古县境内行驶时坠下悬崖,造成28人死亡、14人受伤
18			化工	10月22日,俄罗斯东南部梁赞州一家工厂发生1起燃爆事故,造成17人死亡。

附件 2

10 月全省突出问题隐患清单

序号	行业	市州	企业名称	问题隐患	备注
1	危化	阿坝	茂县鑫盐化工有限公司	全厂现状与企业提供的总平面布置图不符,库房、盐水储罐、高氯酸钾包装车间等建设未履行建设项目“三同时”手续。	正在整改中
2		泸州	中石化自立加油站	中石化自立加油站主要负责人胡献中未取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。	正在整改中
3		成都	苏坡天山加油站	四川中油兴光华能源有限公司苏坡天山加油站,通气管口、卸油口与日月大道辅道及人行过街通道距离过近。	正在整改中
4		南充	中石油南充燕儿窝油库	燕儿窝油库为二级重大危险源,外部安全距离不足。	正在整改中
5		南充		文城镇竹溪村三组,管道上方发生垮塌,导致管道裸露,管道垮塌位置旁边1米处有220伏电线杆。	正在整改中
6	非煤矿山	眉山	洪雅县鑫盛矿山有限公司高庙镇土巴沟建筑用灰岩矿	矿山底部台阶西侧“一面墙开采”。	正在整改中
7		德阳	德阳市公安局治安支队	1.库房周围存在杂草和树枝;2.库区警示标志不规范;3.作业现场末端监控设备未使用或拍摄不规范;4.无三员许可证件复印件备查。	正在整改中
8	道路交通	资阳		X048 高凉路 K16+990 处路基和 G318 线 K2388+390 处路基沉降,影响车辆通行安全	正在整改中
9		广元		普安绕城路与剑金公路交叉路口视线较差。	正在整改中
10		凉山		宁远大道“攀西国际商贸城”红绿灯十字路口: 1.高峰时段车流量大,右侧交通情况措施不力; 2.大货车驾驶员交通安全意识淡薄,右转弯时未观察车辆;3.非机动车驾驶员缺乏安全意识,行驶中未靠边行驶,未按照交通信号灯通行,随意变道。	正在整改中
11		绵阳		1.古井镇红旗桥桥面倾斜无护栏,对行人造成安全隐患,属于五类危桥;2.武都镇观白路上观雾山道路狭窄且临崖,无会车道。	正在整改中
12		广安		1.双高路明月桥栏杆缺损,且栏杆较矮,路面损坏;2.文旅大道K5+850米路基沉降,路面底部悬空长度达50米;3.干沟湾桥桥面开裂下沉,拱圈开裂风化,目测达到五类桥。4.广兴镇光辉村铁厂沟附近道路外侧路基塌陷(约50米)。	正在整改中

13	消防	成都		成都市锦江区春熙路商圈建筑存在先天火灾隐患，且整改难度大。	正在整改中
14		成都	锦江区养老机构	部分人员住宿和主要活动场所未安装喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。	正在整改中
15		凉山	雷波县老农贸市场	消防安全设施严重缺失。	正在整改中
16		成都	成都东区医院	1.医院西侧 1-6 楼未形成封闭楼梯间；2.1、2、6 层增加经营面积未经消防许可，擅自投入使用；3.建筑面积超过 3000 平方米未设置自动喷水灭火系统等 13 项问题隐患。	正在整改中
17		绵阳		厂房内未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、应急照明系统、防火门。	正在整改中
18		内江	西邻批发市场	重大火灾隐患。	正在整改中
19		内江	惠康医院	重大火灾隐患。	正在整改中
20		凉山		A区地下停车场8个疏散指示标志和5盏应急照明灯未保持完好有效，A区地下水池无水、屋顶水箱无水，水泵房水泵不能正常启动，室内、外消防栓无水，A区自动喷水灭火系统无水，A区地下停车场在可燃构件上安装电气设备。	正在整改中
21		乐山	乐山市沙湾区益年养护服务有限责任公司	消防安全重大火灾隐患。	正在整改中
22		广安	邻水县第二人民医院	医技楼部分病房未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；门诊楼只有一个安全出口和门诊楼未按要求设置疏散指示标志。	正在整改中
23		绵阳	北川羌族自治县影剧院	1.室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统不能正常使用；2.防排烟系统、消防水泵以及室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常联动控制；3.消防控制室未按规定持证上岗等8项问题隐患。	正在整改中
24		绵阳	绵阳市金洋钰景家具有限公司	1.2#厂房、3#厂房原为单层丙类厂房，擅自在内部增加二层，导致一层无自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，二层无室内消火栓；2.2#厂房内擅自增加的二层设置喷漆间及半成品库，喷漆间局部采用泡沫夹心彩钢板搭建；3#厂房局部用作库房，未与生产区域形成防火分隔；3.厂区火灾自动报警系统联动控制主机处于手动状态，存在故障无法消除，无法实现系统联动功能；4.该单位2#厂房二层局部吊顶，封闭了自动喷水灭火系统的喷头；5.未形成封闭的消防水泵房、消防控制室。	正在整改中

25	消防	资阳	乐至县大佛镇新世纪购物中心	1.商场库房中设置员工宿舍；2.建筑西面与农房间距只有1.4米，防火间距不足；3.该场所上部分墙体及库房采用夹芯泡沫彩钢板搭建；4.商场正门安全出口设置卷帘门；5.该商场建筑体积大于5000立方米，未按标准设置室内消火栓系统；6.消防排烟设置不符合标准；7.疏散指示标志和应急照明灯设置不符合标准。	正在整改中
26		南充	南充市维多利商业有限公司	火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水泵控制柜、联动控制系统瘫痪，防火卷帘、防排烟设施无法正常使用，消防控制室无人值班。	正在整改中
27		宜宾		1.自动喷水灭火系统、室外消防给水设施、室内消火栓系统不能正常使用或运行；2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，自动消防设施不能正常联动控制；3.室内消火栓系统不能正常使用；4.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；5.自动消防设施不能正常联动控制。	正在整改中
28		成都	幸福生活广场	未设置应急照明、室内消火栓地下管道毁损不能正常使用、室外消火栓地下管道毁损不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、消防用电设备不能正常启动切换、火灾自动报警系统完全瘫痪不能正常使用等6项问题。	正在整改中
29		绵阳	盐亭县玉龙镇螺祖大酒店	1.未按消防技术标准设置火灾自动报警系统；2.未按消防技术标准设置自动喷水灭火系统。	正在整改中
30		眉山	东方红综合市场	在1楼设置制衣作坊。	正在整改中
31	城市建设	南充	金溪电站	金溪电站原挡墙共190m出现破坏（其中垮塌约81m，开裂109m）。	正在整改中
32		南充	西山街道牌坊湾社区	西山街道牌坊湾社区滑坡体威胁上方道路车辆及下方施工工地安全。	正在整改中
33		绵阳		梓潼县川达液化公司4个储气罐、孟林加气站4个储气罐、中石化梓潼CNG加气站6个储气罐，如燃气超压、泄漏易造成重大事故；农村第三方施工损坏燃气管道引起燃气泄漏或爆炸。	正在整改中
34		广安	颐园天城国际	颐园天城国际无消防水、水带、水枪。	正在整改中
35	10月煤矿企业安全监控系统报警	自贡、攀枝花、泸州、广安、达州、宜宾	瓦斯超限三级报警： 川煤集团华荣公司叙永一矿； 主要通风机停止运行二级报警： 攀枝花市盐边县龙麟朱窝子煤矿； 瓦斯超限一级报警： 广安市华蓥市林丰煤矿、泸州市古叙公司观文煤矿； 一氧化碳超限一级报警： 达州市达川区保康煤矿； 真实零级报警： 自贡市天宇实业有限公司度新煤矿、宜宾市兴文县光明煤矿		

36	10月煤矿水患现状调查报告过期的企业	泸州、内江	泸县玄滩长沙庙煤矿、威远县铸铜煤业有限公司铸铜煤矿	
37	10月安证已过期的企业	攀枝花、广元、达州	煤矿 ：攀枝花市炳德工贸有限责任公司何家屋基煤矿、广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿、宣汉县富祥矿业有限公司开宣煤矿	
38	11月安证即将到期的企业	成都、攀枝花、德阳、广元、乐山、达州、宜宾、雅安、眉山、凉山	煤矿 ：四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿、四川神州矿业开发有限公司观音煤矿、渠县新临江煤矿（水井湾矿井）、达州市兰草沟煤业有限公司兰草沟煤矿、荣经县凤凰煤业有限公司黄泥岗煤矿； 危化 ：成都市长润发涂料有限公司、成都托展新材料股份有限公司、四川荣宏科技发展有限公司、四川省广汉市晶华化工厂、广元市天森煤化有限公司、荣经佳仕达化工有限公司、四川长美化工有限公司、四川深特尔高分子材料科技有限公司； 非煤 ：攀枝花市红发物资有限责任公司（干沟尾矿库）、攀枝花市先力矿业有限公司、马边地方矿业有限公司哈罗罗磷矿、宜宾瑞兴实业有限公司兴文县桃子坪石灰岩矿、巴中海螺水泥有限责任公司、汉源锦泰矿业有限公司选矿厂尾矿库、眉山市彭山区泰吉矿山工程有限公司、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司尔呷地吉铅锌矿、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司沙呷沟尾矿库、会理县鹏晨废渣利用有限公司麻栗湾尾矿库	

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导

分送：各市（州）安委会办公室，省安委会有关成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局

四川省安全生产委员会办公室

2021年10月31日印发