

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 321 期（总第 464 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 4 日

一、事故信息

（一）省内事故

11 月 3 日 16 时至 4 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：2 日 18 时 0 分，泸州市龙马潭区罗汉街道，固始华伟建筑劳务有限公司发生 1 起建筑施工行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

11 月 3 日 16 时 50 分，山东省青岛市海岸路 2 号海岸锦城二期一住户发生 1 起燃气爆炸事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市多云间阴天，其中盆周山区有小雨或零星小雨；川西高原和攀西地区以多云间晴天气为主。

（二）安全生产预警

危化预警：11月3日16时至4日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：4日3时1分9秒至3时46分50秒，内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井-19m水平避难硐室外一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限一级报警，最大一氧化碳浓度为1000ppm，报警持续报警时间45分41秒。

4日9时32分起，川煤集团华荣能源有限公司新维煤矿8106皮带巷2#皮带一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限报警，最大一氧化碳浓度为31ppm，持续报警时间16秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全风险实时调度

危化方面：针对四川鑫盛源化工有限责任公司液氯储罐区氯气浓度超限高高报警情况，调度管理人员，经反馈，现场无异常，已安排人员进行核查。

煤矿方面：针对内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井-19m水平避难硐室外一氧化碳超限一级报警的情况，调度内江市应急管理局，经反馈，发生报警时立即撤离井下作业人员，资中县应急局成立调查组开展了入井侦查和现场核查，目前正在开展传感器鉴定工作，具体原因待进一步调查。

针对川煤集团华荣能源有限公司新维煤矿 8106 皮带巷 2#皮带一氧化碳超限报警的情况，调度宜宾市应急管理局，经反馈，发生报警后矿井撤离井下所有作业人员，目前宜宾市应急局会同国家矿山局四川局执法二处正在该矿开展超限追查工作，经初步判定为传感器故障引起误报警，具体原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 320 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

成都：对四川南方涂料工业有限公司开展检查，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

广安：广安煤矿 W55 采区避难硐室外一氧化碳传感器发生报警后，市应急局及时督促煤矿撤出井下全部人员，并组织前锋区应急局到矿核查，经查，该报警为传感器故障引起的误报警，煤矿已将此传感器送专业机构进行监测。

达州：一是经查，大路煤矿有限责任公司南矿瓦斯超限报警原因为传感器故障。发生报警时，井下无人员。已责令该矿立即对监控设备开展一次全面清理，对超过使用年限，老化设备及时更换。二是督促各煤矿企业加强矿井日常监控值班值守，早发现，早报告，早处置。三是督促矿井切实加强“一通三防”管理，强化日常监管，加大监测监控系统检查、维护力度，杜绝类似情况

发生。

四、风险研判

（一）危化风险

四川梅塞尔气体产品有限公司乐山分公司今日未开展安全风险研判承诺，安全管理风险增大。

四川鑫盛源化工有限责任公司液氯储罐区氯气浓度超限高高报警，可能存在氯气引发中毒事故的风险。

（二）煤矿风险

煤矿井下各类传感器保养、检修不及时，数据分站老化，可能存在安全监控系统维护不及时造成预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸方面

非煤露天矿山可能存在因边坡管理安全措施落实不到位，未严格按照自上而下、分层分台阶、采剥并举、剥离先行方式开采等问题隐患引发边坡坍塌的风险。

（四）居民燃气方面

居民未按要求使用燃气罐和燃气灶、私自改装燃气管道、应急处置操作不当等问题隐患易引发燃气爆炸事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是乐山市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二

是凉山州应急管理局督促四川鑫盛源化工有限责任公司认真核实报警原因，科学处置报警，强化隐患排查治理，及时消除安全风险。

（二）煤矿方面。一是内江市应急管理局提醒资中县应急管理局对双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井-19m 水平避难硐室外一氧化碳超限一级报警原因进行核查，重点关注一氧化碳传感器维护保养记录，超限地点通风设施设备，人员撤离情况，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强设备维护和隐患排查治理工作，严格执行传感器定期维护、保养、调校等制度，确保各类监控设备正常运行。二是宜宾市应急管理局提醒川煤集团华荣能源有限公司对新维煤矿 8106 皮带巷 2#皮带一氧化碳超限报警原因进行核查，重点关注一氧化碳传感器维护保养情况，皮带运行情况，人员定位器记录，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业严格落实“一通三防”制度，加强运输设备和监控系统维护。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非煤露天矿山企业加强边坡管理，严格按照分层分台阶方式开采，控制工作帮坡角，严防“一面墙”开采，及时清理浮石、伞岩，防范边坡坍塌等事故发生。

（四）居民燃气方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门认真吸取山东青岛“11·3”住宅燃气爆炸事故教训，加强燃气

使用安全常识和应急处置宣传教育，提醒居民严格按相关要求使用燃气罐和燃气灶，严禁违规改装燃气管道和设备，定期开展燃气表、燃气管道、阀门、胶管等各连接处的安全检查，一旦发生燃气泄漏，立即打开门窗加强通风扩散，避免可能产生明火、静电火花的操作，防范类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月4日印发