

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 319 期（总第 462 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 2 日

---

## 一、事故信息

11 月 1 日 16 时至 2 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 3 起亡人事故：

1. 1 日 8 时 26 分，凉山彝族自治州会理县益门镇德会高速和平隧道，中国建筑第八工程局有限公司德会高速项目部发生 1 起建筑施工高处坠落事故，造成 1 人死亡、2 人受伤。

2. 1 日 11 时 20 分，内江市东兴区郭北镇江石村 1 组内江炽腾水泥制品有限公司发生 1 起建材行业坍塌事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

3. 1 日 14 时 22 分，德阳市市辖区二重（德阳）重型装备有限公司重型机械工程公司发生 1 起机械行业物体打击事故，造成 1 人死亡。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天间多云，有分散小雨或阵雨；阿坝州北部和甘孜州西北部阴天间多云有阵雪（雨），局部有中到大雪，川西高原其余地方晴间多云；攀西地区大部晴间多云，其中凉山州东北部多云间阴天有阵雨。

## （二）安全生产预警

**危化预警：**11月1日16时至2日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

### （一）安全风险实时调度

**危化方面：**针对今日四川金杯化工有限公司在液氨充装区域违规动火情况，调度仁寿县应急管理局，经反馈，已责令企业停止作业，并派员前往现场进行核查。

**煤矿方面：**针对宜宾市珙县流水岩煤矿+406水平运输巷和1127运输巷掘进工作面的T1、T2甲烷传感器无在线调校曲线记录的情况，调度宜宾市应急管理局煤矿安全监管科，经反馈，正在进行核实，并将督促煤矿企业按时在线调校甲烷传感器。

### （二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第318期）提出的

风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**泸州：**经查，叙永一矿 1505-1 采面因工作面周期来压，在拉架后采空区顶部矸石冒落，将采空区瓦斯瞬间带出造成瓦斯超限。已督促该矿加强瓦斯超限风险研判，严格落实防止瓦斯超限措施，并按规定上报此次瓦斯超限事故责任追究情况。

**南充：**一是经核实，阆中双瑞能源有限公司因相关管理人员手机网络故障导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺，今日已承诺。二是两起交通事故发生后，市安办第一时间印发提示函，要求各级各有关部门深刻汲取事故教训，扎实抓好当前及第四季度安全防范工作。

#### **四、风险研判**

##### **（一）危化风险**

自贡汉能气体有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

四川金杯化工有限公司在液氨充装区域同时进行动火和充装作业且未采取防护措施，燃爆风险高。

##### **（二）煤矿风险**

宜宾市珙县流水岩煤矿+406 水平运输巷掘进和 1127 运输巷掘进工作面的 T1、T2 甲烷传感器无在线调校曲线记录，可能存在甲烷传感器逾期未调校的安全管理风险。

### （三）非煤及工贸方面

工贸行业企业可能存在因现场安全技术措施落实不到位，隐患排查治理不彻底，防滑塌、防坍塌、防脱落、防飞溅、防反弹、防倾倒、防坠落等安全措施落实不到位等问题隐患引发坍塌、物体打击等事故的风险。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是自贡市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是眉山市应急管理局对四川金杯化工有限公司违规动火作业进行核查，并将核查结果书面报送应急厅危化处，同时督促该企业加强特殊作业和交叉作业管控，强化风险辨识，严格作业审批，认真落实安全管控措施。

（二）煤矿方面。宜宾市应急管理局提醒珙县应急管理局对流水岩煤矿+406 水平运输巷掘进和 1127 运输巷掘进工作面的 T1、T2 甲烷传感器无在线调校记录进行核实，并督促企业认真学习《关于进一步加强煤矿瓦斯超限报警处置与追查管理工作的通知》（川应急函〔2020〕385 号）、《国家矿山安监局综合司关于加强煤矿瓦斯超限等报警处置监督检查工作的通知》（矿安综〔2021〕12 号）和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）等相关文件精神，严格执行传感器定期维护、

保养、调校等制度。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业认真吸取内江炽腾水泥制品有限公司“11·1”坍塌事故、二重（德阳）重型装备有限公司重型机械工程有限公司“11·1”物体打击事故教训，加强物品堆放、设备安装工作，强化作业现场安全管理，特别抓好防滑塌、防坍塌、防脱落、防飞溅、防反弹、防倾倒、防坠落等安全措施落实，做好危险区域警戒工作，加强风险辨识管控和隐患排查治理工作，防范类似事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月2日印发

---