

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 328 期（总第 471 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 11 日

一、事故信息

（一）省内事故

党的十九届六中全会期间，生产安全事故统计信息直报系统 11 月 8 日至 11 日累计接报生产安全事故 3 起、死亡 3 人（均为今日接报，其中建筑施工 1 起、交通运输 1 起、其他行业 1 起），未接报较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。今日接报事故如下：

1. 10 日 9 时 30 分，泸州市纳溪区东升街道，四川天宇坤建安安装工程有限公司发生 1 起其他行业（消防水管焊接）坍塌事故，造成 1 人死亡。

2. 10 日 13 时 35 分，南充市高坪区江东北路，发生 1 起重型特殊结构货车与轿车碰撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

3. 11 日 9 时 30 分，南充市南部县满福街道办事处江山美墅，四川鹏胜建工集团有限公司发生 1 起建筑施工行业其他伤害事故，造成 1 人死亡。

（二）国内事故

2021年11月11日，贵州省六盘水市六枝特区猴子田煤矿采煤工作面回风巷发生1起顶板事故，造成4人被困，事故救援正在进行中。

三、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地北部多云，南部阴天转多云，其中盆地西部沿山，雅安、乐山2市南部和泸州阴天间多云有分散阵雨；阿坝州东部、甘孜州南部和凉山州东北部、南部多云间阴有分散阵雨（雪），川西高原其余地方多云。

（二）安全生产预警

危化预警：10日16时至11日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：11日10时46分33秒至11时0分44秒，11时03分34秒至11时14分55秒，乐山市沙湾区乐山沫凤能源有限责任公司黄泥埂煤矿7211巷机尾一氧化碳传感器发生2次一氧化碳超限报警，最大一氧化碳浓度分别为35ppm和47ppm，报警持续报警时间分别为14分11秒和11分21秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

四、工作落实

（一）安全风险实时调度

煤矿方面：针对乐山市沙湾区乐山沫凤能源有限责任公司黄

泥埂煤矿 7211 巷机尾一氧化碳传感器瓦斯超限报警的情况，调度乐山市应急管理局，经反馈，发生报警时井下正在更换部分到期一氧化碳传感器，发生报警后矿井立即撤离井下作业人员，组织人员分析研判报警原因，初步判定为传感器故障，跟换设备后报警消除，具体原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 327 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

德阳：经排查，德阳昊华清平磷矿有限公司机房外通讯光纤因施工被损坏。该公司正在联系相关技术人员处理。

乐山：经查，新店儿煤矿一氧化碳超限报警原因为该矿+161m 运输巷回收废旧材料后，使用材料绞车下放到+141m 水平运输巷过程中，绞车刹车片和离合片出现故障，摩擦产生烟雾，造成报警。

雅安：经核实，四川蓝海化工（集团）有限公司因员工工作疏忽导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺，并将其纳入重点监管执法企业。今日已承诺。

五、风险研判

（一）危化风险

自贡鸿鹤制药有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

成都市新津县川西化工原料有限公司监测数据离线，存在预

警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

急倾斜煤层开采巷道维护作业过程中，巷道或采掘工作面顶板易出现离层、支护失效等情况引发冒顶，安全风险高。

煤矿企业井下各类传感器质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，瓦检员操作不规范，可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸方面

乐山市马边地方矿业有限公司哈罗罗磷矿安全生产许可证已于近期过期，存在安证过期非法生产的风险。

六、工作建议

（一）危化方面。一是自贡市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是成都市应急管理局督促成都市新津县川西化工原料有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。一是各产煤市（州）应急管理局督促辖区内煤矿企业认真汲取贵州猴子田煤矿“11·11”顶板事故教训，加强矿井顶板管理，举一反三，强化监测监控和日常巡查检查，严格落实“敲帮问顶”制度，对于维修工作面采取有效措施，切实消除事故隐患，严防顶板事故。二是乐山市应急管理局提醒乐山沫凤能源有限责任公司对黄泥埂煤矿 7211 巷机尾一氧化碳超

限报警原因进行核查,重点关注新一氧化碳传感器出厂合格证书,安装是否规范,超限区域通风设施设备运转情况,人员撤离情况,并按规定程序上报调查结果,同时督促企业加强设备维护和隐患排查治理工作,确保监控系统运行正常。

(三)非煤及工贸方面。乐山市应急管理局加大对安全生产许可证到期未延续的非煤矿山企业的检查力度,防止出现非法生产的情况。

主送:罗文常务副省长、罗强副省长,刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长,应急厅领导。

分送:各市(州)安委会办公室、省安委会各成员单位,应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处,综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月11日印发