

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 330 期（总第 473 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 13 日

一、事故信息

11 月 12 日 16 时至 13 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：12 日 17 时 50 分，绵阳市梓潼县文昌镇青龙村四社，绵阳建丰地板制造有限公司发生 1 起建材行业机械伤害事故，造成 1 人死亡。

三、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：广元、巴中 2 市北部及雅安市阴天有零星小雨，盆地其余地方多云，其中东北部、中部的部分地方早上到上午有雾；川西高原和攀西地区大部多云间晴，其中甘孜州东南部、阿坝州南部、凉山州东北部的局部地方有分散阵雨（雪）。

（二）安全生产预警

危化预警：12 日 16 时至 13 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

四、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第329期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

攀枝花：经查，初步判定小宝鼎煤矿瓦斯超限报警系12382南运输巷瓦斯排放作业引起。发生报警后，该矿已停止井下作业并撤出人员。已督促该矿加强瓦斯风险监控，严格制定并贯彻落实安全技术措施，严防类似情况发生。

绵阳：督促绵阳市建国漆业有限公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

广元：经查，广元市天森煤化有限公司企业端数据正常，正在联系技术人员进行处理。

宜宾：经查，初步判定汪家沟煤矿一氧化碳超限报警为放炮引起。发生报警后，该矿已停止井下作业并撤出人员。具体原因正在进一步调查。

五、风险研判

（一）危化风险

四川东进电子材料科技有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

隆昌新天地化工有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

四川顺通矿业集团葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿水患现状调查报告已过期，可能存在因水患现状发生改变而未制定相应安全措施的风险。

（三）非煤及工贸风险

建材等工贸行业企业涉及升降、旋转、切割、传动等机械设备检维修过程中，未执行停机检修维护规定、安全防护措施未落实、危险作业区域警示警戒工作不到位等问题隐患易引发机械伤害事故，安全风险较高。

六、工作建议

（一）危化方面。一是眉山市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是内江市应急管理局督促隆昌新天地化工有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。内江市应急管理局督促四川顺通矿业集团葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿按要求编制水患现状调查报告，及时在省防治水中心归档，并认真贯执行相关防治水制度和措施。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区建材等工贸行业企业认真吸取绵阳建丰地板制造有限公司“11·12”机械伤害事故教训，加强涉及升降、旋转、切割、传动等机械设备的安全管理，检修维护设备时严格落实停机、断电、挂牌等制度，严禁人员进入设备运行影响区域，严防类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月13日印发