

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 331 期（总第 474 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 14 日

一、事故信息

（一）省内事故

11 月 13 日 16 时至 14 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：13 日 18 时许，眉山市洪雅县 351 国道与洪中路交叉路口，发生 1 起重型半挂牵引车撞上行人的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

11 月 12 日，河北省张家口蔚县宋家庄镇大固城村至上苏庄村道路施工过程中，发生 1 起土方坍塌事故，造成 4 人死亡、1 人受伤。

三、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：巴中、南充 2 市及达州市北部和雅安、乐山、泸州 3 市南部多云转阴天有零星小雨，盆地其余地方多云

间阴，东北部、中部早上到上午有雾；阿坝州中部有阵雨（雪），川西高原其余地方多云；攀西地区大部多云间晴，其中凉山州东北部阴天间多云有分散阵雨。

（二）安全生产预警

危化预警：13日16时至14日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

四、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第330期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

内江：经核实，隆昌新天地化工有限公司已委托第三方机构开展水患调查并编制完成了调查报告，拟于下周到省防治水中心备案归档。

眉山：督促四川东进电子材料科技有限公司就未承诺进行整改，严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

五、风险研判

（一）危化风险

乐山和邦农业科技有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

广元市天森煤化有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

邻水县中山煤矿有限责任公司中山煤矿水患现状调查报告即将过期，可能存在因水患现状发生改变而未制定相应安全措施的风险。

（三）非煤及工贸风险

非煤地下矿山可能存在因维护巷道安全技术措施落实不到位、“敲帮问顶”制度落实不到位、巷道（顶板）支护不到位、支护维护保养不到位等问题隐患引发冒顶片帮事故的风险。

（四）施工安全风险

铁路、道路、建筑、地下管网等施工单位在开挖边坡、沟槽、基坑过程中未严格按照设计或审核通过的方案进行放坡、开挖出的废土随意堆砌在边缘、防坍塌安全措施落实不到位等问题隐患易引发坍塌事故。

六、工作建议

（一）危化方面。一是乐山市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是广元市应急管理局督促广元市天森煤化有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常

数据上传。

（二）煤矿方面。广安市应急管理局督促邻水县中山煤矿有限责任公司中山煤矿按要求编制水患现状调查报告，及时在省防治水中心归档，并认真贯彻执行相关防治水制度和措施。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非煤地下矿山企业加强顶帮及采空区管理，严格按批准的安全设施设计进行建设和开采，加强监测监控和日常巡查检查，严格落实“敲帮问顶”制度，严格执行巷道维护安全技术措施，严防冒顶片帮事故发生。

（四）施工安全方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区施工企业认真吸取河北张家口“11·12”较大坍塌事故教训，举一反三，做好施工现场风险隐患排查整治，强化施工现场安全管理，严格按照审核通过的施工方案进行施工，开挖边坡、沟槽、基坑时要规范放坡、及时支护，并完善截排洪设施，严防类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月14日印发