

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 336 期（总第 479 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 19 日

一、事故信息

11 月 18 日 16 时至 19 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 5 起亡人事故：

1. 17 日 16 时 40 分，南充市高坪区江东大道延长线龙门往江陵方向，发生 1 起轻型栏板货车撞上行人的道路交通事故，造成 1 人死亡。

2. 18 日 6 时 0 分，眉山市仁寿县仁汪路 8Km+600m 处，发生 1 起摩托车超车时与重型牵引车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

3. 18 日 13 时 35 分，达州市宣汉县宣七路 3Km+400m 处，发生 1 起重型半挂牵引车撞上行人（横穿道路）的道路交通事故，造成 1 人死亡。

4. 18 日 15 时 0 分，成都市彭州市成都恒大玫瑰湾项目 3 号楼，四川睿卓建设工程有限公司在剔打线条混凝土时发生 1 起建

筑施工行业机械伤害事故，造成 1 人死亡。

5. 18 日 21 时 51 分，成都市崇州市三江街道听江社区顺金路 455 号门前路段，发生 1 起小型轿车撞上路边停靠重型自卸货车的道路交通事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

20 日午后到 23 日自北向南先后开始，四川将有一次较明显的降温降水天气过程，日平均气温将累计下降 4~6℃，冷空气影响时盆地普遍有 4 级左右偏北风，山口河谷地区可达 6 级或以上；盆地大部地方有小雨，盆东北、盆南局部有中雨；川西高原和凉山州东北部有阵雪（雨），局部中到大雪，攀西其余地方有小雨（雪），局部中雨。

（二）安全生产预警

危化预警：18 日 16 时至 19 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

煤矿方面：针对乐山市犍为县塘坝煤矿 2703S 采煤工作面

T0、T1 甲烷传感器无在线调校曲线记录的情况，调度乐山市应急管理局煤矿安全监管科，经反馈，正在进行核实，并将督促煤矿企业按时在线调校甲烷传感器。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 335 期）提出的风险防控措施建议，相关市（州）均已反馈落实情况。

宜宾：一是经查，辖区内危险化学品企业罐区、管线、阀门、法兰、消防设施、防火堤、防震金属软管、紧急切断阀及装卸鹤管等关键设施设备安全无异常，已要求各企业对设施设备持续开展隐患排查治理。二是通知辖内金属非金属矿山、工矿商贸企业开展震后安全隐患排查，各县区应急管理局作好督促指导，截止目前，没收到关键设施设备异常、企业人员伤亡和房屋受损报告。要求各县区持续对采场高陡边坡、排土场、尾矿库等重点部位进行监控，及时消除各类风险隐患。

凉山：经核实，雷波凯瑞磷化工有限责任公司因开展节前安全检查导致未承诺。已对该情况在全州进行了通报，要求各危化企业严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

四、风险研判

（一）危化风险

四川省资阳市盛源科技有限责任公司今日未开展风险研判承

诺，存在安全管理风险。

四川天舟通用航空科技有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

乐山市犍为县塘坝煤矿 2703S 采煤工作面 T0、T1 甲烷传感器超过 15 日无在线调校曲线记录，存在甲烷传感器逾期未调校的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

工贸行业企业特别是小微企业存在安全培训教育不到位、员工安全素质不高、安全意识不强、风险隐患排查整治不到位等问题隐患，安全风险增大。

（四）道路交通风险

强降温后伴随着雨雪和大雾，易导致道路湿滑、部分路段易结暗冰、驾驶员视线不佳等问题隐患，加之车辆不按规定让行、超速驾驶、违规超车、违章停车等违法违规行为，道路交通安全风险增大。

（五）建筑施工风险

省内部分地区出现低温雨雪冰冻天气，室外作业人员防滑鞋、防护手套配备不到位，易发生冻伤、滑倒等；工棚内使用明火取暖，乱拉、乱接电气设备，易引发中毒窒息和火灾；施工过程中

混凝土养护不到位、强度不达标既开始下一步工作，可能存在坍塌的风险。

五、工作建议

（一）危化方面。一是资阳市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是德阳市应急管理局督促四川天舟通用航空科技有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。乐山市应急管理局提醒犍为县应急管理局对塘坝煤矿 2703S 采煤工作面 T0、T1 甲烷传感器无在线调校记录进行核实，并督促企业认真学习《国家矿山安监局综合司关于加强煤矿瓦斯超限等报警处置监督检查工作的通知》（矿安综〔2021〕12 号）和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）等相关文件精神，严格执行传感器定期维护、保养、调校等制度，确保各类监控设备正常运行。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区工贸行业企业特别是小微企业加强从业人员安全教育培训，着力提升人员安全素质，增强员工安全意识，杜绝“三违”现象，强化风险隐患排查整治，严防事故发生。

（四）道路交通方面。各市（州）安办提醒行业主管部门加

强会商研判，及时发布路况信息，加大重点路段重点时段路面车辆安全监管力度，依法从严查处不按规定让行、超速驾驶、违规超车、违章停车等违法违规行爲，坚决遏制事故频发势头。

（五）建筑施工方面。各市（州）安办提醒行业主管部门高度重视低温雨雪冰冻天气下建筑施工安全监管工作，加强与气象部门会商研判，及时发布预警信息，督促辖区施工企业加强防滑、防冻工作，认真排查整治工棚、厂房用火用电用气安全隐患，严格落实岗位安全生产责任，严禁抢工期、赶进度，严防因极端天气引发生产安全事故。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月19日印发
