

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 338 期（总第 481 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 21 日

一、事故信息

（一）省内事故

11 月 20 日 16 时至 21 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 2 起亡人事故：

1. 20 日 20 时 40 分，雅安市荥经县，四川开全新材料科技有限公司发生 1 起建材行业机械伤害事故，造成 1 人死亡。

2. 21 日 11 时 0 分，德阳市广汉市，四川盱江玻璃有限公司在卸运钢化玻璃时发生 1 起工商贸其他行业其他伤害事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

1. 11 月 20 日凌晨，云南省昭通市广丰煤炭运销有限责任公司广丰煤矿发生 1 起顶板事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。据初步了解，作业人员违章空顶作业导致事故发生。

2. 11 月 20 日 9 时 30 分，浙江省台州市天台县昌明药业有限

公司污水调节池发生 1 起爆燃事故，造成 2 人死亡、5 人受伤。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地北部阴间多云，其余地方小雨转阴间多云，其中雅安、泸州 2 市局部有中雨；甘孜、阿坝 2 州北部多云间晴，川西高原其余地方阴间多云有阵雨（雪），其中甘孜州中部南部有中雨（雪），局部地方有大到暴雪；攀西地区阴间多云有阵雨或小雨，高海拔地区有雨夹雪或小雪，其中凉山州南部局地有中雨。

（二）安全生产预警

危化预警：20 日 16 时至 21 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 337 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

成都：对成都大宝化工制品有限公司进行约谈提醒，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

乐山：经核查，四川和邦生物科技股份有限公司二厂两个液

氨（中间）储罐已停用，现正在进行搬迁改造，监测预警系统数据已停用。

达州：经查，达州市大竹县堡子煤矿甲烷传感器已于11月14日进行了调校。

四、风险研判

（一）危化风险

北川泰和新材料有限公司、绵阳泰欣化工有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

企业对受限空间内动火作业危险性认识不足、清洗置换不彻底、通风措施未落实、动火分析不到位，违规动火引发燃爆事故的风险高。

（二）煤矿风险

煤矿井下巷道掘进过程中，因地质条件发生变化，可能存在安全技术措施贯彻不到位、作业规程修订不及时、现场敲帮问顶作业不到位等情况，发生顶板事故的风险较大。

（三）非煤及工贸风险

涉及旋转、切割、传动等机械设备的建材等工贸行业企业未执行停机检修维护规定、安全防护措施未落实、危险作业区域警示警戒不到位等问题隐患易引发机械伤害事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是绵阳市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）安办提醒行业主管部门督促辖区化工、危化、医药企业深刻吸取浙江台州“11·20”爆燃事故教训，加强动火作业风险管控，特别是受限空间内动火作业，要严格落实隔绝、清洗置换、通风和动火分析等必备的安全措施，严格作业审批，加强作业人员教育培训，提升作业人员安全意识和应急能力，严防类似事故发生。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促煤矿企业认真汲取云南广丰煤矿“11·20”一般顶板事故教训，严格落实“敲帮问顶”制度，及时前移前探支护，严禁超最大控顶距施工，扎实开展员工安全教育培训，确保员工熟练掌握作业规程，提高安全防范意识；加强现场安全管理，全面开展作业安全巡查；根据地质条件和掘进计划及时修订并贯彻作业规程，防范此类煤矿事故发生

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区建材等工贸行业企业认真吸取四川开全新材料科技有限公司“11·20”机械伤害事故教训，加强涉及旋转、切割、传动等机械设备的安全管理，检修维护设备时严格落实停机、断电、挂牌等制度，严禁人员进入设备运行影响区域，严防类似事

故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月21日印发