

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 340 期（总第 483 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 23 日

一、事故信息

（一）省内事故

11 月 22 日 16 时至 23 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：21 日 19 时 30 分，成都市崇州市崇双路晨曦大道路口，发生 1 起重型自卸货车与电动车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

11 月 22 日 18 时 45 分，江西省赣江新区新祺周管理处国药北大道原白马庙制药厂一栋职工宿舍楼发生局部坍塌，造成 4 人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市多云间阴，其中雅安、乐山 2 市阴天间多云有分散阵雨；阿坝州南部、甘孜州中部南部阴天

有阵雨（雪），部分地方有中到大雪，川西高原其余地方多云；凉山州阴天间多云有阵雨或小雨，攀枝花市多云间晴。

（二）安全生产预警

危化预警：22日16时至23日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

危化方面：针对德阳市南塔化工有限责任公司液氨充装区有人员使用手机情况，调度德阳市应急局危化科，经反馈，已责令企业进行核查处理。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第339期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

攀枝花：督促攀枝花市柱宇钒钛有限公司做好每日安全风险研判承诺，认真开展风险隐患排查整治。今日已承诺。

乐山：经查，四川峨边荣成气体有限公司中控室运行操作人员睡岗情况属实，企业已按制度对相关责任人进行处罚，并通报警示教育。

宜宾：经排查，此次地震未对全市非煤矿山造成影响。已督促县区按要求抓好贯彻落实，截止目前，未收到关键企业设施设备异常、人员伤亡和房屋受损报告。

达州：经排查，铁山南煤矿零级报警是技术人员未按正常操作流程进行测试，直接接入系统运行检测造成的故障报警。发生报警后，该矿切断了相关区域的电源，撤出了井下所有人员。

四、风险研判

（一）危化风险

成都银龙油料贸易有限公司今日未开展风险研判承诺，存在安全管理风险。

德阳市南塔化工有限责任公司液氨充装区有人员使用手机，存在引发燃爆的风险。

（二）煤矿风险

受省内近期铁路运力及卸煤能力不足和火电企业亏损严重的影响，部分地区煤矿企业煤仓储存压力较大，影响正常生产，可能存在生产组织不合理、井下煤仓管理不到位等问题隐患，安全风险较高。

（三）非煤及工贸风险

涉及燃气的工贸行业企业可能存在因燃气管路维护保养不到位，燃气管路、接头、阀门等安全检查不到位，气体泄漏报警装

置不可靠等问题隐患引发燃气爆炸事故的风险。

（四）建筑安全风险

老旧房屋建筑及其辅助设施隐患排查整治不到位、居民私自改建房屋等问题隐患易引发坍塌事故，安全风险高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是德阳市应急管理局对德阳市南塔化工有限责任公司液氨充装区有人员使用手机情况进行核查，并将核查结果书面报送应急厅危化处，同时督促该企业加强易燃易爆区安全管理，严禁人员将非防爆电子设备带入厂区，严惩“三违”行为，严防事故发生。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区生产煤矿根据供销情况认真分析采掘接续情况，科学制定采掘计划、合理组织生产，重点关注井底煤仓、溜煤眼防堵设施的完好性，有涌水的煤仓是否正确设置引水管，煤仓上口是否有防尘装置等，加强隐患排查治理和安全督导检查，及时分析研判存在风险，防止发生险情。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区涉及燃气的工贸行业企业加强燃气使用安全管理工作，强化燃气管路维护保养，定期开展管路、接头、阀门等部位

安全检查，正确安装和使用燃气报警装置，加强员工安全培训教育和应急处置演练工作，防范燃气爆炸事故发生。

（四）建筑安全方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门认真吸取江西“11·22”职工宿舍楼坍塌事故教训，严格按照《全省房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治工作方案》要求，对排查出的安全隐患问题要及时采取有效措施，精准整治隐患，严厉打击私自改建房屋的违法行为，确保房屋使用安全，严防类似情况发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月23日印发