

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 345 期（总第 488 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 28 日

一、事故信息

（一）省内事故

11 月 27 日 16 时至 28 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：27 日 15 时 10 分，成都市金牛区沙湾路与金沙路口，四川省高标建设工程有限公司发生 1 起建筑施工行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

2021 年 11 月 17 日，淮北矿业集团综采安拆公司在祁南煤矿 312 机巷安装综采设备过程中发生 1 起事故，造成 1 人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨，北部到中部普遍有 3~5 级偏北风，局部地方 6 级以上；阿坝州东部阴天有分散阵雨（雪），川西高原其余地方多云间晴；凉山州阴阴天间多云有阵

雨，攀枝花市晴间多云。

（二）安全生产预警

危化预警：27日16时至28日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

危化方面：针对中昊晨光化工研究院有限公司7天内2次未开展风险研判承诺情况，调度企业主要负责人，督促其严格按制度开展每日安全风险研判承诺。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第344期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

成都：对成都蓉恒化工有限责任公司、中国石化销售有限公司四川成都石油分公司天回油库、成都亿泰气体有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司成都天然气化工总厂开展检查，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日均已承诺。

泸州：经初步调查，灯盏坪煤矿一氧化碳超限报警系91753

采面放炮炮烟经高位钻孔进入瓦斯抽采系统所致。已要求该矿深入分析近期瓦斯超限报警多发的原因,进一步强化安全风险管控,规范爆破作业,加强职工教育培训。待调查结束后及时上报调查处置报告。

德阳: 经查,什邡市宏迈化工有限公司因外部电压不稳,导致系统自动关机,目前已恢复数据正常上传。

达州: 经核查,四川省大路煤矿有限责任公司南矿瓦斯超限是设备老化出现的故障报警,现已恢复正常。

四、风险研判

(一) 危化风险

中昊晨光化工研究院有限公司 7 天内 2 次未开展安全风险研判承诺,安全管理风险增大。

施可丰四川雷波化工有限公司监测数据离线,存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

(二) 煤矿风险

综采工作面主要配套设备在运输、安装、拆除等环节可能存在巷道断面不足,地质条件变化大,现场安全检查不全面,作业人员未严格落实相关安全技术措施,发生顶板和运输事故的风险大。

(三) 非煤及工贸风险

非煤地下矿山特别是与煤共（伴）生金属非金属矿山可能因动火作业审批不严、违规用电用火、违规使用存放可燃物料等问题隐患引发火灾事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是自贡应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺，对7天内2次未开展安全风险研判承诺的企业进行约谈提醒。二是凉山州应急管理局督促施可丰四川雷波化工有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。各市（州）应急管理局督促辖区涉及综采工作面拆除或安装的煤矿企业认真吸取淮北矿业集团祁南煤矿“11·17”一般事故教训，举一反三，强化现场组织管理，规范综采工作面拆除和安装作业，加强作业规程的贯彻落实，明确制定运送方式、安装质量、拆装工艺和控制顶板的措施，杜绝“三违”行为，加强隐患排查治理，严防事故发生。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非煤地下矿山特别是与煤共（伴）生金属非金属矿山强化井下安全管理，严格执行井下动火作业制度，严禁违规擅自进行切割、焊接等动火作业；严禁使用已经淘汰的非阻燃电缆、风筒、输送带

和木支护；严禁使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖；井下各种油品要单独存放在安全地点并严密封盖，防范事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月28日印发