

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 355 期（总第 498 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 7 日

---

## 一、事故信息

### （一）省内事故

12 月 6 日 16 时至 7 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 4 起亡人事故：

1. 5 日 15 时 54 分，泸州市龙马潭区金龙镇金龙社区 5 组，发生 1 起建筑施工（居民改建自家房屋）行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

2. 6 日 13 时 15 分，眉山市（州）仁寿县天府大道水街路口处，发生 1 起重型半挂牵引车与电动车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

3. 6 日 16 时 58 分，巴中市巴州区工业园管理委员会，巴中市巴河水利水电有限责任公司发生 1 起建筑施工（安装雨棚）行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

4. 7 日 15 时 50 分，广元市旺苍县东河镇福临村 12 社小地

名离妻岩路段，发生 1 起中型客运车（实载 25 人）侧翻的道路交通事故，造成 18 人受伤（2 人重伤）。

## （二）省外事故

12 月 4 日，辽宁省朝阳市喀左县喀左宝顺铸件有限公司发生 1 起冶金行业煤气中毒事故，造成 2 人死亡、4 人受伤。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天间多云，其中广元、雅安、眉山、乐山、内江、自贡、宜宾、泸州 8 市和绵阳、德阳、成都 3 市西部有小雨或零星小雨；阿坝州中部、甘孜州西北部多云间阴有阵雪（雨），川西高原其余地方多云；攀西地区阴天间多云有分散阵雨。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**6 日 16 时至 7 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**6 日 20 时 18 分 29 秒至 20 时 20 分 10 秒，自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井 20404 下采面回风一氧化碳传感器发生 1 次一氧化碳超限报警，最大一氧化碳浓度为 32ppm，报警持续报警时间 1 分 41 秒。

7 日 9 时 14 分至 9 时 14 分 15 秒，川煤集团华荣能源有限公

司威鑫煤矿 1107 机巷施钻点甲烷传感器发生 1 次瓦斯超限报警，甲烷浓度最高为 2.31%，持续报警时间 15 秒。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

### 三、工作落实

#### （一）安全生产风险调度

**煤矿方面：**针对自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井 20404 下采面回风一氧化碳超限报警的情况，调度自贡市应急管理局，经反馈，发生报警后矿井立即撤离井下作业人员，自贡市应急局对该次超限报警进行调查，初步判定为违反爆破作业规程导致超限报警，具体报警原因待进一步调查。

针对川煤集团华荣能源有限公司威鑫煤矿 1107 机巷施钻点瓦斯超限报警的情况，调度泸州市应急管理局，经反馈，矿井已于 10 时 27 分撤离了井下 87 名作业人员，目前市应急管理局和华荣公司正在开展超限追查工作，初步判定为甲烷传感器故障，具体原因待进一步调查。

#### （二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 354 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**德阳：**经核实，德阳市金焰气体有限责任公司监测数据异常系设备故障，目前数据显示已恢复正常。已督促该企业强化仪表

设施设备管理和维护保养，加强对设备操作人员的培训教育，严防类似情况再次发生。

**达州：** 经查，四川神州矿业公司大竹县观音煤矿自 1 月 26 日起一直未启动隐患整改和复工复产程序，坚持落实“一停四不停”措施。大竹县应急局严格落实双员驻矿坚守，坚持不定期突击巡查检查，坚决防止非法违法生产行为发生。

## 四、风险研判

### （一）危化风险

成都上晟涂料有限公司、成都市欧文制漆化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

近日巡查发现，个别企业对重大危险源监测预警系统运行维护管理不到位，导致数据离线和数据异常现象频发，预警失效的风险增大。

### （二）煤矿风险

自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井可能存在爆破作业不规范，装药量不符合设计标准，封孔效果不达标，引起一氧化碳超限的风险。

煤矿企业井下各类传感器质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，瓦检员操作不规范，可能存在预警失效的安全管理风险。

### （三）非煤及工贸风险

冶金企业涉煤气作业特别是检维修、管道设备改造作业过程中，可能存在因未严格按安全规程作业、有毒有害气体检测不到位、人员培训教育不到位等问题隐患引发中毒和窒息事故的风险。

### （四）道路交通风险

冬季部分路段易结暗冰，加之存在驾驶员注意力不集中、安全车距不足、车辆超速超限超载等违法违规行为，道路交通安全风险高。

### （五）建筑施工风险

建筑施工行业企业为赶进度、赶工期，可能存在施工现场临边和孔洞防护不到位，劳保用品穿戴不规范等问题隐患易引发高处坠落事故。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）应急管理部门严格执行《危险化学品安全生产风险监测预警系统分级巡查抽查管理办法（试行）》等五项制度，常态化组织开展重大危险源企业网上巡查抽查工作，及时发出预警信息，持续跟踪报警处置，严格闭环管理，对报警长期报警不处置、监测数据经常离线、报警参数设置错误的企业，进行约谈、通报，并

纳入重点监管对象。

（二）煤矿方面。一是自贡市应急管理局提醒自贡市天宇实业有限公司对度新煤矿度新井 20404 下采面回风一氧化碳超限报警原因进行核查，重点关注爆破作业规程培训，放炮作业记录，超限调度情况，撤人记录等信息，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强员工培训，加强作业规程学习考核，强化风险辨识规范爆破作业，严防一氧化碳超限。二是泸州市应急管理局提醒川煤集团华荣能源有限公司对威鑫煤矿 1107 机巷施钻点瓦斯超限报警原因进行核查，重点关注同一风路甲烷传感器数值变化情况，甲烷传感器维护保养记录，传感器安设是否规范，人员撤离情况，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强设备维护和隐患排查治理工作，规范传感器安设，减少误报警，确保监控系统运行正常。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区冶金企业认真吸取辽宁喀左宝顺铸件有限公司“12·4”中毒和窒息事故教训，加强涉煤气作业安全管理，特别要加强检维修、管道设备改造作业安全隐患排查治理工作，加大检测检查力度，严格执行岗位安全操作规程，加强人员培训教育，防范类似事故发生。

（四）道路交通方面。各市（州）安办提醒行业主管部门认

真吸取广元旺苍“12·7”道路交通事故教训，举一反三，强化和气象部门的会商研判，多渠道及时发布路况信息，完善桥梁、道路安全警示标识和相关安全设施，加大路面车辆安全监管力度，特别是“两客一危一货一面一网一农”监管，依法从严查处“三超一疲劳一酒驾”、安全车距不足等违法违规行为，严防类似事故发生。

（五）建筑施工方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门认真吸取近期多起高处坠落事故教训，按照《四川省安全生产委员会办公室转发〈四川省住房和城乡建设厅关于四川省建筑施工预防高处坠落专项行动工作方案〉的通知》（川安办函〔2021〕75号）文件要求，扎实开展专项行动，切实遏制高处坠落事故多发频发势头。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月7日印发