

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 358 期（总第 501 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 22 日

一、事故信息

（一）省内事故

12 月 9 日 16 时至 10 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：9 日 12 时 0 分，南充市阆中市天宫镇天林社区凤仪街，发生 1 起中型自卸货车撞上行人的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）历史同期典型事故

2016 年 12 月 10 日，盐源县安达煤业有限公司田坝煤矿发生 1 起较大中毒窒息事故，造成 5 人死亡。事故原因为煤矿企业违规启封密闭，人员超层进入 C7 煤层三号下延巷落平点，准备检修水泵，由于该地点无风缺氧、有毒有害气体积聚，导致 5 人中毒窒息死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地大部地方阴天有小雨或零星小雨，

北部有 3-5 级偏北风；川西高原大部阴天有阵雪（雨），其中阿坝州和甘孜州的部分地方有中到大雪，甘孜州南部多云间阴天；凉山州东北部阴天有阵雪（雨），攀西地区其余地方多云。

（二）安全生产预警

危化预警：9 日 16 时至 10 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

危化方面：针对隆昌新天地化工有限公司液氨充装区有人员使用手机情况，调度内江市应急局危化科，经反馈，已责令企业进行核查处理。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 357 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

攀枝花：经查，初步判断花山煤矿瓦斯超限报警原因系采空区顶板来压将采空区瓦斯压出所致。发生报警后，该矿撤出了井下所有人员，并对相关责任人进行了处罚。已督促该矿汲取教训，及时采取瓦斯防治措施，严格落实整改工作。

乐山：经核实，乐山东承新材料有限公司因负责人开会导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

凉山：经查，初步判断西昌市汇源气体有限公司近期二号压缩机超压报警属压力探头周期性故障导致的误报。已要求该公司尽快恢复预警数据正常上传，确保生产设备运行数据正常。

四、风险研判

（一）危化风险

德阳市金焰气体有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

隆昌新天地化工有限公司液氨充装区有人员使用手机，存在引发燃爆的风险。

（二）煤矿风险

煤矿企业井下废弃巷道管理不规范，密闭墙修筑质量差，违规启封密闭，人员不佩戴自救器违规进入无风微风巷作业，可能存在瓦斯及其他有毒有害气体浓度超限造成人员中毒窒息的风险。

（三）非煤及工贸风险

冬季工贸行业企业违规使用煤气、液化气、天然气、煤炭等燃料取暖引发煤气中毒事故的风险增高。

五、工作建议

（一）**危化方面。**一是德阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是内江市应急管理局对隆昌新天地化工有限公司液氨充装区有人员使用手机情况进行核查，并将核查结果书面报送应急厅危化处，同时督促该企业加强易燃易爆区安全管理，严禁人员将非防爆电子

设备带入厂区，严惩“三违”行为，严防事故发生。

（二）煤矿方面。各市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业认真吸取盐源县安达煤业有限公司田坝煤矿“12·10”较大中毒窒息事故教训，举一反三，深入开展职工培训教育，正确佩戴防护装备；加强安全风险研判管控和隐患排查治理，严格管控井下密闭；加强现场管理，杜绝无风微风作业，同时加强密闭墙质量检查和瓦斯巡检工作，严禁擅自进入废弃矿井和巷道，严禁盲目组织救援，严防中毒窒息事故发生。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区工贸行业企业加强防范煤气中毒事故工作，及时发放防寒保暖用品，采用安全可靠的防寒保暖方式，严禁违规使用煤气、液化气、天然气、煤炭等燃料取暖，防范煤气泄漏、积聚引发中毒和窒息事故。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月10日印发