

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 360 期（总第 503 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 12 日

一、事故信息

（一）省内事故

12 月 11 日 16 时至 12 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 4 起亡人事故：

1. 11 日 8 时 30 分，广元市青川县三锅镇新龙村，四川乐鹏建设工程有限公司发生 1 起其他行业（施工）其他伤害事故，造成 1 人死亡。

2. 11 日 11 时 10 分，泸州市叙永县赤水镇中心校连接道路硬化项目工地，四川中圳建设工程有限公司发生 1 起建筑施工（硬化作业）行业物体打击事故，造成 1 人死亡。

3. 11 日 15 时 30 分，广元市苍溪县龙山镇陈家河大桥五号桩台负零号桩桥墩施工工地，重庆皓顶基础工程有限公司发生 1 起建筑施工（桩基作业）行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

4. 12 日 9 时 27 分，成都市成华区青龙街道新山社区新山复

郡17栋旁,成都城投远大建筑科技有限公司发生1起建筑施工(清污施工)行业坍塌事故,造成1人死亡。

(二) 省外事故

12月10日,甘肃省白银市一企业二硝基甲苯生产线硝化装置检修完成重新启动时发生爆炸,造成3人死亡。

二、预警信息

(一) 涉安气象信息

今天晚上到明天白天:盆地大部多云间阴,其中巴中、达州、广元3市部分地方有小雨;川西高原大部晴间多云,甘孜州南部多云间阴天有阵雨(雪);攀西地区阴间多云,部分地方有阵雨。

(二) 安全生产预警

危化预警:11日16时至12日16时,四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警:无。

非煤矿山及工贸预警:无。

三、工作落实

(一) 安全生产风险调度

危化方面:针对成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司7天内2次未开展风险研判承诺情况,调度企业主要负责人,督促其严格

按制度开展每日安全风险研判承诺。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第359期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

自贡：经核实，自贡市泓达贸易有限责任公司因员工外出，工作疏忽导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

泸州：督促泸州鑫福化工股份有限公司排查数据离线情况，目前数据已恢复正常上传。已要求该公司加强预警系统维护，保障系统正常运行。

内江：内江市威远县局会同国家矿山安全监察局四川局监察执法五处对太和煤矿一氧化碳报警超限情况进行了联合调查。经查，此次报警属真实报警。已督促该矿深刻吸取“12·10”一氧化碳超限报警事故教训，加强井下现场管理和放炮管理，加强风险研判，制定针对性安全技术措施，举一反三，杜绝出现类似超限事故。

广安：广安市市、县两级煤矿安全监管部门第一时间对龙泉煤矿一氧化碳超限报警进行现场核查，经查，此次报警为传感器故障报警。已责令龙泉煤矿将该传感器送资质单位鉴定具体超限报警故障缘由。

四、风险研判

（一）危化风险

成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 7 天内 2 次未开展安全风险研判承诺，安全管理风险增大。

化工装置开车前管道、阀门等设备检查不到位，安全阀等附件未校验，未认真开展系统压力试验，设备管线清洗置换不完全等问题隐患易导致开车过程发生安全事故，安全风险高。

（二）煤矿风险

泸县富银煤矿有限公司富银煤矿安全生产许可证即将到期，可能存在安全生产许可证过期后无证非法违法生产的风险。

（三）非煤及工贸风险

岁末年尾，工贸行业企业检维修作业增多，因检维修使用的工具设备故障、未执行停机检修规定、未按要求配备防护器具等问题隐患引发生产安全事故的风险增高。

（四）建筑施工风险

岁末年尾，建筑施工行业企业为赶进度、赶工期，可能存在未按专项施工方案施工、员工“三违”以及防高坠、防打击和防坍塌等安全措施落实不到位的问题隐患，安全风险高。

五、工作建议

（一）各市（州）应急管理局认真贯彻落实今日全省危险化

学品和烟花爆竹安全生产紧急视频调度会议精神，深刻吸取广安武胜“12·4”爆燃事故和南充南部“12·7”非法生产烟花爆竹爆炸事故教训，结合本地实际，立即组织开展一次精细化工、医药化工和烟花爆竹“打非治违”专项行动，充分认清当前的严峻形势，压紧压实责任，坚决防范重大安全生产风险。

（二）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺，对7天内2次未开展安全风险研判承诺的企业进行约谈提醒。二是各市（州）应急管理局督促辖区危化企业认真吸取甘肃白银“12·10”爆炸事故教训，高度重视化工装置开停车作业，强化作业前隐患排查治理，统一协调安排生产、设备、安全等部门工作，严格落实开车前管道设备检查、系统压力实验、安全附件校验、设备清洗置换等安全措施，严防类似事故发生。

（三）煤矿方面。泸州市应急管理局督促泸县富银煤矿有限公司富银煤矿按规定办理安全生产许可证延续手续，严厉打击偷采、盗采等违法违规行为，严防事故发生，确保安全生产形势稳定有序。

（四）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业加强检维修作业安全管理，做好检维修使用的工具设备的检查，保证其安全可靠，检修维护作业时严

格落实停机、断电、挂牌等制度，按要求配备和使用防护器具，防范检维修作业时发生生产安全事故。

（五）建筑施工方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区施工企业认真吸取近期多起建筑施工事故教训，举一反三，严禁抢工期、抢进度、超强度作业，加强现场施工安全监管，着力落实施工安全防范措施，严格按照专项施工方案进行作业，切实遏制事故多发频发势头。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月12日印发