

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 361 期（总第 504 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 13 日

---

## 一、事故信息

12 月 12 日 16 时至 13 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：10 日 9 时 25 分，眉山市东坡区思蒙镇境内原省道 103 线 97Km 处，发生 1 起重型半挂牵引车与电动车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地大部阴天，其中盆周山区有小雨或零星小雨；川西高原和攀西地区多云间晴。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**12 日 16 时至 13 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

### 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第360期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**成都：**对成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司进行检查，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

**泸州：**经核查，富银煤矿安全生产许可证将于2021年12月24日到期，目前该矿已按规定申办延期手续。已督促该公司加强延期手续办理情况对接，安全生产许可证到期后、未完成延期手续时不得组织生产。

### 四、风险研判

#### （一）危化风险

绵阳市向泰阳化工有限公司、四川省三台县固锐实业有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

进入冬季，气温低，昼夜温差大，管线、阀门、法兰密封部、焊缝处等受热胀冷缩影响易发生破裂引发物料泄露，安全管理风险增大。

#### （二）煤矿风险

煤矿井下排放密闭瓦斯时，瓦斯排放制度和安全技术措施贯彻执行不到位，排放风量控制、瓦斯监测不到位，安全风险管控不到位，易引起密闭内高浓度瓦斯涌出，瓦斯爆炸和中毒窒息风

险高。

### （三）非煤及工贸风险

工贸行业企业可能存在因叉车司机未严格遵守操作规程，叉运物品过高，叉车超重、超限、超速，人员进入危险区域等问题隐患引发车辆伤害事故的风险。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是绵阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）应急管理局提醒辖区危化企业提高安全意识，强化隐患排查治理，完善冬季安全管理制度，认真做好防凝防冻等冬防工作，加强管线、阀门、焊缝处的日常巡查和维护保养，加强监测监控，严防事故发生。

（二）煤矿方面。各市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业加强安全风险管控，在瓦斯排放过程中严格按照安全技术措施作业，落实排放控风及监测等重要环节，认真落实《国家矿安全监察局关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知》（矿安〔2021〕9号）等要求，建立健全瓦斯超限应急预案，发生瓦斯超限时，必须立即停止作业、停电撤人，分析原因、采取措施并追究责任，严防启封密闭时引发瓦斯爆炸和中毒窒息事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管

部门督促辖区工贸行业企业加强叉车作业安全管理，强化叉车司机安全教育培训，严格遵守安全作业规程，严禁超重、超限、超速，杜绝人员违章进入车辆作业区域，叉运货物要堆码稳当、不超高、不外倾，防范叉车车辆伤害事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月13日印发

---