

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 363 期（总第 506 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 15 日

一、事故信息

（一）省内事故

12 月 14 日 16 时至 15 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 3 起亡人事故：

1. 13 日 17 时 30 分，广元市苍溪县白桥镇白鹭湖粮油园区水毁修复项目工地，四川铭奥建设工程有限公司发生 1 起建筑施工行业其他伤害事故，造成 1 人死亡。

2. 14 日 10 时 30 分，宜宾市江安县怡乐镇凉水村大青岗往百家姓路段，四川省通信产业服务有限公司发生 1 起工商贸其他行业物体打击事故，造成 1 人死亡。

3. 14 日 18 时 10 分，成都市高新区中和应龙路，发生 1 起重型特殊结构货车撞上行人的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

12 月 14 日 19 时 36 分，江西省南昌市经开区费森尤斯卡比

(南昌)医疗器械有限公司发生 1 起火灾事故，造成 5 人死亡、1 人受伤。

(三) 国外事故

12 月 13 日，韩国全罗南道丽水国家产业园区内的一化工厂发生爆炸并起火，造成 3 人死亡、4 人失联。据初步了解，爆炸是由储存易燃化学物质的储罐被火花引爆而引起的。

二、预警信息

(一) 涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有 3~5 级偏北风，其中达州、广安、成都、雅安、眉山、乐山、宜宾、泸州、自贡 9 市大部 and 绵阳、德阳 2 市西部有小雨或零星小雨；阿坝州北部、东部和凉山州东北部多云间阴有阵雪（雨），川西高原和攀西地区其余地方多云间晴。

(二) 安全生产预警

危化预警：14 日 16 时至 15 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：15 日 10 时 19 分 36 秒至 10 时 42 分 36 秒，内江市沙湾煤业有限公司向家寨煤矿 315105 运输巷皮带机头一氧化碳传感器发生 1 次一氧化碳超限报警，最大一氧化碳浓度为 1000ppm，报警持续报警时间 23 分钟。

15日11时18分58秒至11时24分21秒，达州市宣汉县富祥矿业有限公司避难硐室外东一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限报警，最大一氧化碳浓度为67.37ppm，报警持续报警时间5分23秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

煤矿方面：针对内江市沙湾煤业有限公司向家寨煤矿315105运输巷皮带机头一氧化碳超限报警的情况，调度内江市应急管理局，经反馈，发生报警后矿井立即撤离井下所有作业人员，市、县应急局对煤矿安全监测监控系统数据进行分析，初步判定为一氧化碳传感器故障报警，具体报警原因待进一步调查。

针对达州市宣汉县富祥矿业有限公司避难硐室外东一氧化碳超限报警的情况，调度达州市应急管理局，经反馈，发生报警时井下无人作业，正在开展报警原因核查工作，具体原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第362期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

成都：提醒市交通运输局、市公安局交管局等市级部门牵头

抓好交通运输源头管控，切实强化道路交通安全监管，严厉打击“三超一疲劳”、超载超员等非法违法行为，坚决遏制较大及以上道路交通生产安全事故发生。

德阳： 经查，四川中京燃气有限公司监测数据离线原因为平台对接问题。该公司已联系平台技术人员进行处理。

南充： 经查，阆中双瑞能源有限公司因断网导致未承诺，目前网络已恢复。已对辖区危化企业督促警示，要求各生产经营单位要扎实抓好当前安全防范工作，严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

四、风险研判

（一）危化风险

中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司舒平油库今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

管道、阀门未定期检测检验、日常维护保养不到位，易造成物料泄漏形成可燃性蒸汽云，遇静电、明火等易发生燃爆事故，安全风险高。

（二）煤矿风险

煤矿企业井下各类传感器老化质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，瓦检员操作不规范，可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

工贸行业企业厂房、仓库等场所可能因用火用电不规范、易燃物料清理处置不当、电气线路过载发热等问题隐患引发火灾事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是自贡市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）应急管理局提醒辖区内危化企业认真吸取韩国“12·13”爆炸事故教训，加强隐患排查治理，强化储罐区日常巡检和监测监控，认真做好储罐、管道、阀门等设备的维护保养工作，认真分析研判各类浓度超限报警，严格落实防火防爆防雷防静电安全措施，严防类似事故发生。

（二）煤矿方面。一是内江市应急管理局提醒沙湾煤业有限公司对向家寨煤矿 315105 运输巷皮带机头一氧化碳超限报警原因进行核查，重点关注皮带运转、传感器出厂时间、维修保养记录、人员撤离等情况，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业严格执行传感器定期维护、保养、调校等制度，及时更换传感器，确保各类监控设备正常运行。二是达州市应急管理局提醒宣汉县富祥矿业有限公司对富祥煤矿避难硐室外东一氧化碳超限报警原因进行核查，重点关注一氧化碳传感器维护保养记录，传感

器安设是否规范，人员出入井等情况，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强设备隐患排查治理工作，确保监控系统运行正常。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业认真吸取江西南昌费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司“12·14”火灾事故教训，落实消防安全措施，明确消防工作负责人，加强厂房、仓库等场所消防安全检查，强化可燃易燃物料的清理处置，规范用火用电行为，认真排查整治电气线路方面事故隐患，加强消防宣传培训教育，严防类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月15日印发