

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 366 期（总第 509 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 18 日

---

## 一、事故信息

12 月 17 日 16 时至 18 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地大部阴天间多云，其中广元、绵阳、德阳、南充、雅安和乐山 6 市的局部地方有小雨或零星小雨；川西高原晴间多云，其中甘孜州西北部多云间阴有阵雪（雨）；攀西地区多云间晴。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**17 日 16 时至 18 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021年第365期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**自贡：**经查，发生报警后度新煤矿撤出了井下所有人员，初步判定一氧化碳超限报警是由传感器故障导致的误报警。

**乐山：**经查，四川马边龙泰磷电有限责任公司因负责人工作疏忽导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

**达州：**经核查，达州市通川区农用油料有限责任公司监测系统存在问题，正在进行维修。

#### **四、风险研判**

##### **（一）危化风险**

四川金杯化工有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

##### **（二）煤矿风险**

煤矿企业满负荷生产，可能存在架空乘人装置制动系统维护保养不到位，超速、急停、越位等保护失效；斜巷运输防护措施不合理，作业现场安全管理不到位；综采设备运输、安装过程安全检查不全面，未严格落实相关安全技术措施等问题隐患，引发运输事故的风险高。

##### **（三）非煤及工贸风险**

四川恒通玄武岩矿业有限公司峨眉山市沙溪乡漂水岩玄武矿的非煤矿山安全生产许可证将于近期到期，如未及时办理延期手

续，可能存在安全生产许可证到期继续生产的风险。

## 五、工作建议

（一）危化方面。眉山市应急管理局督促四川金杯化工有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业扎实开展员工安全教育培训，提高安全防范意识，加强现场安全管理，确保斜巷防护措施安全有效，制定并落实综采设备运送、安装安全技术措施，认真检查运输设备的老化、磨损情况，作业时严禁人员进入行驶区间，防范此类煤矿事故发生。

（三）非煤及工贸方面。乐山市应急管理局提醒指导四川恒通玄武岩矿业有限公司峨眉山市沙溪乡漂水岩玄武矿及时办理安全生产许可证延期手续，并加强对企业的现场检查，防止出现安全生产许可证到期继续生产的违法现象。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月18日印发