

安全生产风险防控预警信息

2022年第19期（总第543期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年1月19日

一、事故信息

1月18日16时至19日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报1起亡人事故：18日22时30分，巴中市巴州区西城街道办事处罐头厂附近同济医院前大门质量协会，四川迪斯卡电梯制造有限公司在安装电梯时发生1起建筑施工行业高处坠落事故，造成1人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨或零星小雨，其中广安市局部地方有中雨；川西高原以多云间晴为主，其中甘孜州西北部、西南部阴天有局地阵雪（雨）；攀西地区阴天间多云，部分地方有阵雨（雪）。

（二）安全生产预警

危化预警：18日16时至19日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：19日07时42分05秒至08时24分28秒，凉山州益门煤矿2511备采工作面皮带机一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限一级报警，最高一氧化碳浓度为44ppm，报警最长持续42分23秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

煤矿方面：针对凉山州益门煤矿2511备采工作面皮带机一氧化碳超限一级报警的情况，调度凉山州应急管理局，经反馈，发生一氧化碳超限报警后矿井立即撤离井下全部作业人员，会理市应急管理局立即到现场进行核实，初步判定为一氧化碳传感器掉落在地上造成误报警，具体超限报警原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第18期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

内江：经查，初步判定向家寨煤矿瓦斯超限报警是传感器被碰撞、航空插头松动、传感线有磨损和破损引发的报警。已督促该矿撤出井下所有人员。

宜宾：经核实，四川北方红光特种化工有限公司因相关负责人参会导致未承诺。已对该企业约谈提醒并点名批评，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺，确保公司安全生产风险可控。今日已承诺。

广安：四川先易达农化有限公司现场监测数据已恢复正常，已要求企业加强日常巡查，确保系统在线。

四、风险研判

（一）危化风险

三台县启明星磷酸盐有限公司今日未开展风险研判承诺，存在安全管理风险。

受冬季天气干燥、用电增多等因素影响，危化企业中控室、厂房、仓库等场所可能因用电不规范、电气线路过载发热等问题隐患引发燃爆事故，安全风险较高。

（二）煤矿风险

煤矿井下各类传感器质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，传感器意外掉落损坏，可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

工贸行业企业可能存在因危险作业区域管控不到位、人员培训教育不到位、防坠落安全技术措施落实不到位等问题隐患引发高处坠落的风险。

五、工作建议

（一）危化方面。一是绵阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）应急局督促辖区危化企业加强消防安全管理，加强中控室、厂房、仓库等场所消防安全检查，强化可燃易燃物料的清理

处置，规范用电行为，认真排查整治电气线路方面事故隐患，严防火灾爆炸事故发生。

（二）煤矿方面。凉山州应急管理局对益门煤矿 2511 备采工作面皮带机一氧化碳超限一级报警进行核查，重点关注 2511 备采工作面皮带安设情况、一氧化碳传感器出厂时间、保养维修记录、超限撤人等情况并按规定程序上报调查结果，同时督促企业严格执行传感器定期维护、保养、调校等制度，及时更换老旧、损坏传感器，确保各类监控设备正常运行。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业加强高处作业、临边作业、登高作业安全管理，强化员工安全教育培训，确保防坠网、防护栏杆、孔洞盖板等安全防护措施落实到位，登高作业移动平台、梯子要安装固定稳固，严防高处坠落事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 1 月 19 日印发