

2022 年第 21 期（总第 545 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 1 月 21 日

一、事故信息

1 月 20 日 16 时至 21 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：20 日 17 时 10 分，德阳市广汉市，四川德龙建材有限公司在清理搅拌机时发生 1 起建材行业机械伤害事故，造成 1 人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天，部分地方有小雨或零星小雨；川西高原和攀西地区以多云间晴天气为主。

（二）安全生产预警

危化预警：20 日 16 时至 21 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：21 日 11 时 30 分 38 秒至 11 时 30 分 55 秒，雅安市荥经县更兴煤矿独连 2412 采煤工作面隅角甲烷传感器发生 1

次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度为 1.06%，报警时长 17 秒。

21 日 15 时 49 分 18 秒至 15 时 49 分 22 秒，四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司 11624 底抽巷施钻点甲烷传感器发生 1 次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度为 1.12%，报警时长 4 秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）实时调度

煤矿方面：针对雅安市荣经县更兴煤矿独连 2412 采煤工作面隅角瓦斯超限报警的情况，调度雅安市应急管理局，经反馈，发生报警后煤矿企业立即停产并撤离井下作业人员，荣经县应急局 12 时 16 分到达煤开展现场核查，初步判定为独连 2412 采煤工作面采空区顶板垮塌，造成甲烷气体涌出引起瓦斯超限报警，具体报警原因待进一步调查。

针对四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司 11624 底抽巷施钻点瓦斯超限报警的情况，调度泸州市应急管理局，经反馈，发生报警后煤矿企业立即停产并撤离井下作业人员，初步调查瓦斯超限原因为甲烷传感器意外摔落造成误报警，具体报警原因待进一步调查。

（二）防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022 年第 20 期）提出的风

险防控措施建议，相关市（州）均已反馈落实情况。

攀枝花：已督促攀枝花市海峰鑫化工有限公司严格按制度开展安全风险研判承诺，认真开展风险隐患排查整治。今日已承诺。

凉山：经核实，益门煤矿一氧化碳超限误报警是调校操作不规范造成的误报警。已督促该矿加强调校人员培训，规范调校作业操作，防范类似情况再次发生。

四、风险研判

（一）危化风险

成都上晟涂料有限公司、四川南方涂料工业有限公司今日未开展风险研判承诺，存在安全管理风险。

西昌市汇源气体有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

荣经县更兴煤矿独连 2412 采煤工作面隅角甲烷传感器瓦斯浓度曲线出现异常波动，可能存在采空区管理类不到位，瓦斯灾害治理不到位，瓦斯地质情况探测不清，工作面空顶过大，存在瓦斯超限的风险。

煤矿井下各类传感器悬挂不牢靠，检维修作业、调校作业不规范可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

涉及旋转、切割、传动等机械设备的建材等工贸行业企业未执行停机检修维护规定、安全防护措施未落实、危险作业区域警示警戒工作不到位等问题隐患易引发机械伤害事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）各市（州）安办深入贯彻落实今日省安委会 2022 年第一次全体成员会议暨第一季度全省安全生产电视电话会议精神，深刻汲取有关事故教训，分析研判当前安全生产、森林草原防火和疫情防控形势，部署 2022 年第一季度重点工作，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、防范一般事故，确保社会大局安全稳定。

（二）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是凉山州应急管理局督促西昌市汇源气体有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（三）煤矿方面。一是雅安市应急管理局提醒荣经县更兴煤业有限责任公司对更兴煤矿独连 2412 采煤工作面隅角瓦斯超限报警进行核查，重点从瓦斯灾害治理效果达标、采空区管理、工作面压力监测、工作面风量、人员撤离记录等方面开展瓦斯超限

报警事故追查工作，并按程序上报调查结果，同时督促企业加强隐患排查治理、加大瓦斯灾害治理力度、强化安全风险研判，严防瓦斯超限。二是泸州市应急管理局提醒四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司对观文煤矿 11624 底抽巷施钻点瓦斯超限报警进行核查，重点从甲烷传感器维护保养记录、甲烷传感器悬挂位置、超限撤人记录等方面开展瓦斯超限报警事故追查工作，并按程序上报调查结果，同时督促企业及时维修或更换损坏传感器，按照标准正确悬挂传感器，确保各类监控设备正常运行。

（四）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区建材等工贸行业企业认真吸取四川德龙建材有限公司“1·20”机械伤害事故教训，加强涉及旋转、切割、传动等机械设备的安全管理，检修维护设备时严格落实停机、断电、挂牌等制度，严禁人员进入设备运行影响区域，严防类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 1 月 21 日印发