

安全生产风险防控预警信息

2022年第42期（总第566期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月9日

一、事故信息

（一）省内事故

2月8日16时至9日16时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

（二）省外事故

1. 2月7日，国家能源集团宁夏煤业有限公司枣泉煤矿发生煤尘爆燃事故，造成1人死亡、8人受伤。经初步了解，事故发生是在采煤工作面，采煤机割煤时引发煤尘爆燃。

2. 2月8日1时51分，上海市普陀区宜川四村一户居民家中发生火灾，造成3人死亡，燃烧物主要是屋内家具及棉被等杂物，初步认定起火原因为住户将电动车蓄电池放在卧室内，电池故障引发火灾。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

（二）安全生产预警

危化预警：2月8日16时至9日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第41期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

成都：对成都市新津县川西化工原料有限公司开展监督检查，责令立即排查数据离线情况，及时处置各类异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

四、风险研判

（一）危化风险

四川省宜宾市川汇香料有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

节后，企业陆续复工复产，危化品运输量急剧增多，危化品运输车辆超量装载、违规驾驶、无资质车辆非法违法运输等行为易引发事故，安全风险增大。

（二）煤矿风险

采煤工作面煤尘爆炸风险辨识不到位、综合防尘措施落实不到位、电气设备维护保养不到位、工作面支护管理不到位，采煤

机截割过程中易产生扬尘和火花，可能存在煤尘爆炸的风险。

（三）非煤及工贸风险

锂离子电池制造过程中使用的搅拌机、除尘管道的静电保护装置失效，石墨内负极材料保存不当等问题隐患可能引发火灾爆炸事故。

（四）消防安全风险

农村房屋的建筑耐火等级低，家具及棉被等易燃杂物较多，在室内停放电动车、充电等行为易引发火灾事故，安全风险高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是宜宾市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）安办提醒行业主管部门加强危险物质运输管理，严查营运车辆运输过程中的违法违规行为；督促辖区危化品运输企业强化运输车辆动态监管，合理安排运输作业，认真做好员工培训教育和车辆维护保养，严防事故发生。

（二）煤矿方面。各市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业要认真学习国家能源集团宁夏煤业有限公司枣泉煤矿“2·7”煤尘爆炸事故教训，举一反三，扎实开展安全风险管控和隐患排查治理，特别是针对攀枝花、达州、广安、宜宾等市具有煤尘爆炸危险性的煤矿企业强化煤尘防治，要健全煤尘防治责任体系和管理制度，严格落实综合防尘降尘措施，建立完善有效的防尘供

水系统，配齐各类防尘设施装备，并保证井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点等关键地点安设除尘装置，严防煤尘爆炸爆燃事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区涉及锂离子电池制造的轻工行业企业认真落实防范火灾爆炸事故措施，严格按设计施工安全设施，确保导除静电的接地保护可靠有效，做好石墨内负极材料的密封保存，按要求落实有关消防措施，严防火灾爆炸事故发生。

（四）消防安全方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门吸取上海普陀“2·8”火灾事故教训，举一反三，提醒居民规范电动车停放和充电，合理控制充电时间，避免在住宅内、楼道、安全出口等区域充电，勿飞线充电，勿私自改装电动车，加强自查自控，防范事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月9日印发