

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 43 期（总第 567 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 10 日

一、事故信息

（一）省内事故

2 月 9 日 16 时至 10 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

（二）省外事故

1 月 29 日 13 时许，云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇上棋柳村发生 1 起沼气中毒事件，造成 6 人死亡、1 人受伤。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天间多云，其中宜宾、泸州、乐山、雅安 4 市及西部和北部山区有零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪；川西高原多云间阴有分散阵雪（雨），攀西地区多云间晴，其中凉山州东北部阴天有分散阵雨。

（二）安全生产预警

危化预警：9日16时至10日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

危化方面：针对广安诚信化工有限责任公司近期HCN（氰化氢）频繁超限高高报警情况，调度企业管理人员，要求其认真核实报警原因。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第42期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

宜宾：经核实，四川省宜宾市川汇香料有限责任公司因负责人工作疏忽导致未承诺。已责令该企业加强安全风险管控，严格按制度开展安全风险研判承诺，防止出现类似情况，确保安全风险可控。

四、风险研判

（一）危化风险

四川琳宸生物能源科技有限公司今日未开展风险研判承诺，

存在安全管理风险。

广安诚信化工有限责任公司近期 HCN（氰化氢）频繁超限高高报警，氰化氢气体泄漏引发人员中毒的风险高。

（二）煤矿风险

达州市康发能源有限公司达县保康煤矿水患现状调查报告即将过期，可能存在因水患现状发生改变而未制定相应安全措施的风险。

（三）有限空间作业风险

涉及沼气池、泡菜腌制池、污水池等有限空间作业过程中可能因风险辨识不到位、安全防范措施不到位、人员培训不到位等问题隐患引发中毒和窒息事故，盲目施救易导致事故扩大，安全风险高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是巴中市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是广安市应急管理局督促广安诚信化工有限责任公司强化隐患排查治理，认真核实报警原因，并将报警原因调查情况书面报送市应急管理局。

（二）煤矿方面。达州市应急管理局督促康发能源有限公司达县保康煤矿按要求编制水患现状调查报告，及时在省防治水中

心归档，并认真贯彻执行相关防治水制度和措施。

（三）有限空间作业方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区涉及有限空间作业的企业加强有限空间作业风险辨识，健全完善有限空间作业管理制度和操作规程，严格执行审批、监护制度，严格做到“先通风、再检测、后作业”，配齐配全便携式有毒有害气体检测仪、防毒面罩等应急物资，强化作业技能和应急处置能力培训，严防有限空间作业中毒和窒息等事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月10日印发