

# 安全生产风险防控预警信息

2022年第49期（总第573期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月16日

---

## 一、事故信息

2月15日16时至16日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报1起亡人事故：15日15时0分，成都市彭州市致和镇西河东路，成都姿绒华羽服饰有限公司发生1起工商贸其他行业高处坠落事故，造成1人死亡。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨，西部、南部局部地方有中雨；川西高原和攀西地区以多云间晴天气为主，其中阿坝州东北部、甘孜州西北部和凉山州东北部阴间多云有分散阵雪（雨）。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**15日16时至16日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

### 三、工作落实

#### （一）实时调度

针对四川省古叙煤田开发股份有限公司古叙矿区观文煤矿 12824 工作面上隅角 T0 甲烷传感器无在线调校曲线记录的情况，调度泸州市应急管理局煤矿安全监管科，经反馈，正在进行核实，并将督促煤矿企业按时在线调校甲烷传感器。

#### （二）防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022 年第 48 期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

乐山：经查，峨边金光电冶有限责任公司处于停产检修状态，经办人员因参加现场处置导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

### 四、风险研判

#### （一）危化风险

江油市万利化工有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

#### （二）煤矿风险

四川省古叙煤田开发股份有限公司古叙矿区观文煤矿 12824 工作面上隅角 T0 甲烷传感器无在线调校曲线记录，可能存在甲

烷传感器逾期未调校的安全管理风险。

### （三）非煤及工贸风险

节后复工复产期间，非煤矿山及工贸行业企业检维修作业过程中，安全用电管理措施落实不到位，临时用电管理不到位，停电检修、挂牌上锁制度落实不到位等问题隐患易引发触电事故。

### （四）烟花爆竹风险

近日视频巡查发现，个别烟花爆竹企业易燃易爆物品仓库防火区域内存在大量易燃物品，因外部火灾引发仓库燃爆事故风险高。

## 五、工作建议

（一）危化方面。绵阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。

（二）煤矿方面。泸州市应急管理局提醒四川省古叙煤田开发股份有限公司对古叙矿区观文煤矿 12824 工作面上隅角 T0 甲烷传感器无在线调校记录进行核实，并督促企业认真学习《国家矿山安监局综合司关于加强煤矿瓦斯超限等报警处置监督检查工作的通知》（矿安综〔2021〕12号）和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）等相关文件精神，严格执行传感器定期维护、保养、调校、瓦电闭锁等制度，确保各类监控设备正常运行。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非

煤矿山及工贸行业企业加强用电安全管理和电工作业、金属非金属矿山井下电气作业等特种作业管理，强化临时用电安全措施，严格持证上岗要求，严禁违规带电作业，落实挂牌上锁制度，加大电气线路隐患排查治理力度，严防触电事故发生。

（四）烟花爆竹方面。各市（州）应急管理局督促辖区内烟花爆竹企业强化风险辨识意识，严格按规范要求设置防火间距，及时清理防火区域内树枝、杂物等易燃杂物，严密监控仓库外围火险，严防因外部火灾引发仓库燃爆事故。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月16日印发