

2022 年第 50 期（总第 574 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 17 日

一、事故信息

2 月 16 日 16 时至 17 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪；甘孜州西北部、阿坝州北部东部阴天间多云，有阵雪（雨），川西高原其余地方和攀西地区多云间晴。

（二）安全生产预警

危化预警：16 日 16 时至 17 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：17 日 09 时 17 分 05 秒至 09 时 17 分 28 秒，宜宾市筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿 1703 掘进工作面 T1、T2 甲烷传感器发生 1 次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度 1.28%，报警最长持续 23 秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全风险实时调度

煤矿方面：针对宜宾市筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿1703掘进工作面T1、T2瓦斯超限报警的情况，调度宜宾市应急管理局，经反馈，发生报警后立即撤离了5名井下巡查人员，经筠连县应急局实地调查，初步判定为因巷道片帮造成距离碛头10m处风筒接头脱落，巡查人员未向调度室报备便恢复工作面通风，导致瓦斯超限报警，具体超限报警原因待进一步调查。

（二）昨日防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第49期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

绵阳：一是经核实，江油市万利化工有限责任公司因员工工作疏忽导致未承诺。已督促该企业严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

泸州：经查，观文煤矿分别于2022年1月27日和2月11日两次按规定对12824工作面上隅角T0甲烷传感器进行了在线调校。目前正在核查系统中无在线调校记录的原因。

四、风险研判

（一）危化风险

四川什邡市盛江化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

节后，企业陆续复工复产，危化品运输量急剧增多，运输车辆超量装载、违规驾驶，无资质车辆、人员非法违法运输等行为较易出现，加之受近日强降温影响，三州及高海拔地区道路易积雪结冰，危化品运输风险高。

（二）煤矿风险

2021年8月30日，金钟煤矿1803掘进工作面曾发生一起因风筒脱落造成的瓦斯超限报警，本次1703掘进工作面T1、T2瓦斯超限报警可能存在风筒接头不严实、顶板维护不到位、停产期间巡检不到位、损坏风筒未及时更换、恢复通风不符合要求，瓦斯超限风险高。

（三）非煤及工贸风险

2月15日，成都市彭州市致和镇西河东路166号，成都姿绒华羽服饰有限公司发生1起纺织行业高处坠落事故，反映出纺织等工贸行业企业可能存在因危险作业区域管控不到位、人员培训教育不到位、防坠落安全技术措施落实不到位等问题隐患引发高处坠落的风险。

（四）城镇燃气风险

居民燃气安全意识较弱，可能因燃气管路、接头、阀门维护检测不到位、用气不规范、违规改装、随意堆积易燃物、使用不合格热水器等问题隐患引发事故，安全风险较高。

五、工作建议

（一）各市（州）应急管理局坚决贯彻落实今日全国矿山安

全生产视频会议精神，认真吸取今年全国 11 起矿山事故教训，落实企业安全主体责任，增强员工安全意识，强化底线思维，严把复工复产关，强化安全风险监测系统使用，加大现场安全管理力度，保持打非治违高压态势，全力防范各类生产安全事故。

（二）危化方面。一是德阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）安办提醒行业主管部门进一步加强近期危化品运输车辆安全监管，清醒认识危化品运输安全风险，完善部门联动和信息共享机制，强化道路安全设施的维护保养，严肃查处超量装载、违规驾驶，无资质车辆、人员非法违法运输等违法违规行为；督促危化道路运输企业严格落实安全生产主体责任，做好员工培训教育和车辆维护保养，合理安排运输作业，严防危化品运输事故发生。

（三）煤矿方面。宜宾市应急管理局提醒筠连县金钟煤业有限公司对金钟煤矿 1703 掘进工作面 T2 瓦斯超限报警开展现场核查，重点从瓦斯涌出来源、工作面支护质量、瓦斯排放处理措施、风筒安装方式、瓦斯巡检记录、超限撤人等方面开展瓦斯超限报警事故追查工作，并按程序上报调查结果，同时督促金钟煤矿认真吸取 2021 年 8 月 30 日 1803 掘进工作面和本次瓦斯超限事故教训，举一反三，加强作业人员安全培训，严格执行“一停四不停”安全技术措施，严禁采用“一风吹”排放工作面瓦斯，同时加强值班值守和安全巡查，严防掘进工作面瓦斯超限和顶板冒落事故。

（四）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区纺织等工贸行业企业认真吸取近期高处坠落事故教训，加强临边作业、高处作业、登高作业安全管理，强化员工安全教育培训，加强升降机等提升设备设施的维护保养，确保防护栏杆、防坠网、孔洞盖板等安全防护措施落实到位，严防高处坠落事故发生。

（五）城镇燃气方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门认真吸取近期多起燃气中毒窒息和爆炸事故教训，举一反三，加强燃气使用安全常识和应急处置宣传工作，提醒居民规范使用燃气，定期开展阀门、接头、软管等部位的安全检查，及时清理燃气具、燃气管道附近的易燃物，严禁随意改装燃气管道，严禁使用超期、不合格热水器，一旦发生燃气泄漏，立即打开门窗加强通风扩散，避免可能产生明火、静电火花的操作，严防燃气事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月17日印发