

安全生产风险防控预警信息

2022年第52期（总第576期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月19日

一、事故信息

2月18日16时至19日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报1起亡人事故：19日9时18分，泸州市叙永县鑫福煤业有限公司灯盏坪煤矿在进行割煤机检修调试时发生1起物体打击事故，造成1人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨，高海拔山区有小雪，局部地方中到大雪；阿坝州和甘孜州北部阴天有小到中雪（雨），局部地方有大雪，甘孜州南部多云间阴天，局部地方有阵雪（雨）；攀西地区多云转阴天有阵雨（雪），其中凉山州东北部的局部地方有中到大雪。

（二）安全生产预警

危化预警：18日16时至19日16时，四川省危险化学品重

大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第51期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

广元：经查，华油天然气广元有限公司因袁家坝110千伏原气线故障跳闸，造成公司调度室机柜间网络通讯设备全部重启，系统通讯中断，无法正常上传监测数据。截至当日21时38分，已恢复数据正常上传。

宜宾：一是经核实，四川北方红光特种化工有限公司因员工工作疏忽导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。二是鲁班山北矿发生超限报警后，立即停止井下作业撤出所有人员。初步核实超限报警原因为当班人员在矿头开展支护工作时，锚杆撞击到传感器造成误报警。目前，市应急管理局正会同国家矿山安监局四川局执法二处开展现场追查。

四、风险研判

（一）危化风险

四川东材科技集团股份有限公司今日未开展安全风险研判承

诺，存在安全管理风险。

叙永森能页岩气有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

煤矿工作面使用绞车拖运溜槽、回撤支柱、调试割煤机过程中，由于警戒距离不够、安全间距不足、违反作业规程、钢丝绳或各类挂钩损坏，可能造成钢丝绳或挂钩断裂伤人事故，安全风险较高。

（三）非煤及工贸风险

复工复产期间，工贸行业企业起重吊装作业多，吊绳、钢丝绳断裂，被吊物件捆绑不牢、超载，吊钩断面开裂、变形或磨损超限等问题隐患可能导致重物坠落伤人，安全风险较高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是绵阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是泸州市应急管理局督促叙永森能页岩气有限公司排查数据离线情况，及时处置各类异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业认真汲取泸州灯盏坪煤矿“2·19”事故教训，举一反三，扎实开展员工安全教育培训，提高安全防范意识，加强检维修作业

现场安全管理，确保严格按规程作业，作业时划定警戒线，确保安全间距，杜绝违章作业、冒险蛮干，严防类似事故发生。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业加强复工复产期间起重吊装作业安全管理，加大起重吊装设备检测和维护力度，强化现场安全监护，落实防止断绳、坠物安全技术措施，严防起重伤害事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月19日印发