

安全生产风险防控预警信息

2022年第55期（总第579期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月22日

一、事故信息

2月21日16时至22日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报1起亡人事故：21日11时0分，内江市市中区牌楼街道，东湖御景项目建筑工地，发生1起建筑施工行业高处坠落事故，造成1人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：广元、绵阳、德阳、成都、雅安、眉山、乐山、巴中8市阴天间多云，有小雨或零星小雨，盆地其余地方多云；甘孜州北部晴间多云，川西高原其余地方阵雪（雨）转晴间多云；攀西地区以阴间多云天气为主。

（二）安全生产预警

危化预警：21日16时至22日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全风险实时调度

危化方面：针对江油市万利化工有限责任公司中控室值班人员有睡岗情况，调度绵阳市应急局危化科，经反馈，已责令企业进行核查处理。

煤矿方面：针对四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 101# 煤仓上口甲烷传感器无在线调校曲线记录的情况，调度乐山市应急管理局煤矿安全监管科，经反馈，正在进行核实，并将督促煤矿企业按要求在线调校甲烷传感器。

（二）昨日防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022 年第 54 期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

宜宾：经核实，长宁县泰宁化工有限公司因负责人做核酸检测导致未承诺。已督促该公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

四、风险研判

（一）危化风险

四川金高丽新材料有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

员工睡岗后，不能及时发现异常现象并做出针对性应急处置，易导致生产失控引发事故，安全生产风险较高。

（二）煤矿风险

四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 101#煤仓上口甲烷传感器无在线调校曲线记录，可能存在甲烷传感器逾期未调校的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

2月21日15时10分，广东省东莞市东城街道世博广场海雅百货（B栋）连接天源数码港（G栋）的人行连廊发生坍塌，反映出商贸等工贸行业企业可能因安全隐患排查治理不彻底、安全风险辨识防控不到位、安全管理责任落实不到位等问题隐患引发生产安全事故。

五、工作建议

（一）危化方面。一是眉山市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是绵阳市应急管理局对江油市万利化工有限责任公司中控室值班人员睡岗情况进行核查，并将核查处理结果书面报送应急厅危化处，同时督促该企业加强中控室日常管理，优化值班值守制度，严格值班值守纪律，严惩“三违”行为，严防事故发生。

（二）煤矿方面。乐山市应急管理局提醒四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 101#煤仓上口甲烷传感器无在线调校记录进行核实，并督促企业认真学习《国家矿山安监局综合司关于加强煤矿瓦斯超限等报警处置监督检查工作的通知》（矿安综〔2021〕12号）和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

(AQ1029-2019)等相关文件精神，严格执行传感器定期维护、保养、调校、瓦电闭锁等制度，确保各类监控设备正常运行。

(三)非煤及工贸方面。各市(州)安办提醒相关行业主管部门督促辖区商贸等工贸行业企业认真吸取广东东莞“2·21”连廊坍塌事故教训，举一反三，对附属建筑、搭建结构、老旧厂房等进行全面安全隐患排查，重点关注人员密集场所、超极限承载能力货物堆放或载重货运通道，严厉查处违法建筑、违章搭建，坚决取缔易造成坍塌、火灾等群死群伤事故的违法建筑和违章搭建，防范类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市(州)安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月22日印发