

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 58 期（总第 582 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 25 日

一、事故信息

（一）省内事故

2 月 24 日 16 时至 25 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 2 起亡人事故：

1. 23 日 14 时 0 分，泸州市泸县兆雅镇神仙桥码头 3Km+200m 处，泸州泉宇陈混凝土有限公司发生 1 起商贸行业道路运输事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

2. 23 日 15 时 30 分，泸州市合江县产城大道匡坡路段，发生 1 起垃圾驳运车与摩托车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

2 月 25 日，贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿发生事故，经初步了解，该矿私自打开密闭，进入越界区域，造成 14 人被困。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地大部阴天转晴间多云，其中西部、

南部沿山早晚有分散阵雨；川西高原和攀西地区以晴间多云天气为主。

（二）安全生产预警

危化预警：24日16时至25日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：25日01时40分55秒至01时41分13秒，雅安市天坤煤业有限公司天坤煤矿1217北回风钻孔点甲烷传感器发生1次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度1.23%，报警最长持续18秒。

25日14时28分38秒至15时33分48秒，雅安市荣经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿地面瓦斯抽放泵站管道（利用端）甲烷传感器发生1次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度9.5%，报警最长持续1小时5分10秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全风险实时调度

煤矿方面：针对雅安市天坤煤业有限公司天坤煤矿1217北回风钻孔点瓦斯超限报警的情况，调度雅安市应急管理局，经反馈，发生报警后煤矿企业立即撤离井下9名作业人员，经市局现场初步核实，该甲烷传感器移动并悬挂到未封孔的瓦斯钻孔处，孔内溢出高浓度甲烷造成瓦斯超限报警，具体超限报警原因待进一步调查。

针对雅安市荣经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿地面瓦

斯抽放泵站管道（利用端）甲烷超限报警的情况，调度雅安市应急管理局，经反馈，发生报警后煤矿立即下达撤人指令，于 15 时 45 分撤离井下全部 12 名作业人员，经现场核查初步判断为传感器地址码变更，将管道甲烷传感器误设为环境甲烷传感器而引起的误报警，具体超限报警原因待进一步调查。

（二）昨日防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022 年第 57 期）提出的风险防控措施建议，相关市（州）已反馈落实情况。

自贡：经核实，自贡市天宇实业有限公司度新煤矿已编制水患现状调查报告并备案。

凉山：经核实，四川攀西钒业科技有限公司因区域网络信号差无法登录 APP 导致未承诺。已责令该公司立即整改，严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

四、风险研判

（一）危化风险

四川浩谷新能源技术有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

（二）煤矿风险

煤炭价格持续高位运行，煤矿企业生产意愿强烈，生产矿井可能存在全风险辨识管控不到位、灾害治理不到位、采掘关系失调等问题隐患，技改矿井、隐患整改矿井、长停矿井可能存在违法违规开采情况，安全风险高。

雅安市天坤煤业有限公司天坤煤矿，由于粉尘冲刷作业不规范、甲烷传感器悬挂位置不当、一通三防培训教育不到位，可能存在瓦斯超限的风险。

煤矿井下各类传感器设置不规范，保养、检维修不及时，人员误操作引起损坏，可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

复产复工期间，非煤矿山企业可能存在未严格执行复产复工标准和程序、非法违法组织生产建设等管理风险。

五、工作建议

（一）危化方面。雅安市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。

（二）煤矿方面。一是涉煤市（州）应急管理局要认真吸取贵州黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿“2·25”事故教训，清醒认识当前矿山安全面临的严峻复杂形势，紧盯重点时段、重点企业，高标准、严要求进行安全监管，持续做好风险分析研判，严格执法检查，严厉打击私挖滥采、无证开采和各类违法违规生产建设行为，坚决防范遏制事故发生。二是雅安市应急管理局提醒雅安市天坤煤业有限公司对天坤煤矿 1217 北回风钻孔点瓦斯超限报警开展现场核查，重点关注瓦斯巡检记录、冲尘作业人员培训记录、瓦斯钻孔施钻记录、人员撤离记录等信息，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业要加强作业人员“一通三防”培训，落实瓦斯灾害治理相关技术措施，严格执行冲尘作业规程，严防瓦斯超限。三是雅安市应急管理局督促荣经县安达煤业有限公司叶

家湾凰仪煤矿地面瓦斯抽放泵站管道（利用端）甲烷传感器瓦斯超限报警开展现场核查，重点从瓦斯监控人员培训记录、传感器参数设置、超限撤人情况等方面开展瓦斯超限报警事故追查工作，并按程序上报调查结果，同时督促企业加强监控人员作业培训，严格按照要求管理监控设备和监控系统，确保各类监控系统正常运行。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局按照应急厅《关于做好矿山复工复产工作的通知》要求，严格复产复工标准和程序，加大复产复工期间打非治违工作力度，对未经同意擅自复产复工、非法违法组织生产建设等行为，依法严厉处罚。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月25日印发