

# 安全生产风险防控预警信息

2022 年第 87 期（总第 611 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 3 月 25 日

---

## 一、事故信息

3 月 24 日 16 时至 25 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：25 日 11 时 59 分，成都市新都区兴城大道天元小区路口，发生 1 起电动车被小轿车擦挂摔倒后遭重型自卸货车碾压的道路交通事故，造成 1 人死亡。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

26 日我省大部地方有一次雨（雪）天气过程，日平均气温有所下降，27 日白天天气转好。攀西地区西部南部和甘孜州西南部以多云间晴天气为主，降水不明显，森林火险气象等级较高。

今天晚上到明天白天：盆地大部阴天有小雨，其中雅安和达州、广安 2 市东部及盆地西部沿山有中雨；川西高原大部阴天有小雨（雪），其中阿坝州南部和甘孜州北部东部有中雨（雪），局

部地方有大雪；凉山州东北部阴天有阵雨或小雨，攀西地区其余地方多云。

## （二）安全生产预警

**危化预警：**24日16时至25日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第86期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**宜宾：**经核实，宜宾金通化工科技有限公司承诺人员因手机故障导致未及时承诺。已责令该企业加强安全风险管控，切实做好安全风险研判承诺工作，确保安全生产风险可控。今日已承诺。

**眉山：**已督促四川金象赛瑞化工股份有限公司尽快查明原因，及早恢复数据正常上传。

## 四、风险研判

### （一）危化风险

西昌盘江煤焦化有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

### （二）煤矿风险

3月16日，辽宁省锦州市九道岭煤矿在回风顺槽拉移支架时由于回风巷支架倾倒发生1起物体打击事故，反映出煤矿井下采煤工作面回采过程中，因工作面采高和煤层倾角发生变化、局部冒顶、底板松软或存在浮煤、未严格执行歪架和压架安全技术措施，移架作业时可能存在倒架的安全风险。

### （三）非煤及工贸风险

3月22日，湖北宜昌龙洞湾矿业有限公司龙洞湾磷矿发生1起因钢丝绳断裂导致的跑车事故，反映出非煤地下矿山可能存在因提升运输作业中安全设施设备失效、安全管理措施不落实、操作人员违章作业等问题隐患引发跑车事故的安全风险。

## 五、工作建议

（一）危化方面。凉山州应急管理局督促西昌盘江煤焦化有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区内煤矿企业认真吸取辽宁九道岭煤矿“3·16”物体打击事故教训，举一反三，加强采煤工作面支护管理，严格执行液压支架的操作规定，正确使用液压支架防倒装置，更换不符合要求的液压支架，及时处理煤壁片帮和局部冒落，防止因冒落区扩大而引起支架失稳，严防支架倾倒事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非煤地下矿山企业认真吸取湖北宜昌“3·22”跑车事故教训，加强提升运输安全管理，严格落实安全技术措施，按要求定期检测检验绞车、钢丝绳，加强安全设施设备检查维护，加强作业人员安全教育培训，防范斜井跑车事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2022年3月25日印发