

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 82 期（总第 606 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 3 月 20 日

一、事故信息

（一）省内事故

3 月 19 日 16 时至 20 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：19 日 17 时 22 分，乐山市峨眉山市国道 245 线 716Km+800m 处，发生 1 起牵引车（空载）与摩托车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）省外事故

3 月 16 日 2 时 32 分，陕西省渭南市合阳县秦晋矿业开发有限责任公司矿井 442 车场联巷发生 1 起冒顶事故，造成 2 人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

受冷空气影响，目前盆地气温已明显下降，预计此次降温降雨天气过程将持续到 22 日，23 日起天气转好，气温开始缓慢回

升。攀西地区大部和川西高原西南部以多云间晴天气为主，温度偏高，降水偏少，森林火险气象等级高。

今天晚上到明天白天：盆地大部阴天有小雨，其中巴中、达州、广安3市有中雨；阿坝州大部、甘孜州北部和凉山州东北部阴天间多云有阵雨（雪），川西高原和攀西其余地方多云间晴。

（二）安全生产预警

危化预警：19日16时至20日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第81期）提出的风险防控措施建议，相关市（州）均已反馈落实情况。

泸州：经查，泸州宏达有机化工厂因主要负责人参与检查导致未及时承诺。已督促该公司严格按照规定开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

阿坝：经核实，四川希望水电开发有限公司因片区停电，供电系统出现故障，导致数据无法正常上传。已要求该企业在停电期间加强设备巡检和值班值守，确保设备正常运行。

四、风险研判

（一）危化风险

四川省资阳市盛源科技有限责任公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

利尔化学股份有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（二）煤矿风险

煤矿井下巷道掘进过程中，因地质条件发生变化，可能存在安全技术措施贯彻不到位、作业规程修订不及时、现场敲帮问顶未落实、超前探测不到位等情况，发生顶板事故的风险较大。

（三）非煤及工贸风险

盐边县得天矿业有限责任公司盐边箐尾钒钛铁矿、盐边县得天矿业有限责任公司尾矿库安全生产许可证已于近期过期，存在安证过期非法生产的风险。

五、工作建议

（一）危化方面。一是资阳市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是绵阳市应急管理局督促利尔化学股份有限公司排查数据离线情况，及时处置各类异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区内煤矿企业认真汲取陕西合阳县秦晋矿业开发有限责任公司矿井

“3·16”顶板事故教训，举一反三，加强矿井顶板管理，严格落实“敲帮问顶”制度，根据地质条件和掘进计划及时修订并贯彻作业规程，强化超前探测和巷道位移监测，加强日常巡查，切实消除事故隐患，严防顶板事故。

（三）非煤及工贸方面。攀枝花市应急管理局加大对安全生产许可证到期未延续的非煤矿山企业（含尾矿库）的检查力度，防止出现非法生产的情况。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年3月20日印发