

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 120 期（总第 644 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 4 月 24 日

一、事故信息

（一）省内事故

4 月 23 日 16 时至 24 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：24 日 0 时 39 分，宜宾市经开区荆花路路口，发生 1 起重型自卸货车与摩托车相撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

（二）国外事故

1. 4 月 22 日，尼日利亚南部伊莫州一非法炼油厂发生爆炸，已造成超过 100 人死亡。

2. 4 月 23 日，波兰西南部的佐菲奥卡煤矿发生 1 起冲击地压事故，造成 10 名矿工失联。事故造成严重塌方和大量甲烷气体泄漏，井下甲烷浓度极高，目前 12 个救援小组正在开展搜救行动。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

未来三天，盆地和川西高原大部多云间阴有分散的降雨（雪）

攀西地区南部降水偏少，森林火险气象等级较高。

今天晚上到明天白天：雅安、乐山、宜宾、泸州 4 市以及成都、眉山 2 市西部分散阵雨或雷雨转阴天间多云，盆地其余地方多云；川西高原和凉山州大部阴天间多云有阵雨（雪）或雷雨，其中凉山州东北部局地有中雨，攀枝花市晴间多云。

（二）安全生产预警

危化预警：23 日 16 时至 24 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022 年第 118 期）提出的风险防控措施建议，相关市（州）均已反馈落实情况。

乐山：经查，四川沃耐稀新材料科技有限公司因承诺人手机进水损坏导致未及时承诺。今日已承诺。

甘孜：经调度核实，康定金鑫矿业旅游股份有限公司硝洞子金矿尾矿库正在办理新证。已督促其加强安全管理，做好停产期间的隐患排查，严格落实安全措施，确保不违法违规生产。

四、风险研判

（一）危化风险

成都君子兰涂料有限公司、四川港通医疗设备集团股份有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

企业年度大修后，各类装置开车作业增多，开车前风险辨识

和隐患排查整治不到位、调试环节中各项安全措施未落实、人员违章操作等问题隐患易引发事故，安全风险高。

（二）煤矿风险

煤矿井下在煤炭回采和巷道掘进过程中，由于地质条件发生变化、巷道监测维护不及时，可能存在瓦斯灾害治理不到位、积水区域探测不清、安全技术措施贯彻不到位、现场冒险指挥、敲帮问顶作业不到位等情况，发生安全生产事故的风险较大。

（三）非煤及工贸风险

4月15日，陕西省榆林市府谷县聚金邦镁业有限责任公司压球车间发生1起高处坠落事故，造成3人死亡。该起事故反映出工贸行业企业可能存在因屋面外墙作业、高处维修安装拆卸作业安全防护措施落实不到位，未按要求维护和使用防护设施等问题隐患引发高处坠落事故的风险。

五、工作建议

（一）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市(州)应急管理局督促辖区内危化企业认真吸取尼日利亚“4·22”爆炸事故教训，加强开车过程安全管理，严格执行开车方案和安全条件检查确认制度，强化风险辨识分析，严格落实吹扫、清洗、气密性试验时相关安全措施，强化流量、温度、压力等参数监测监控，严格控制进料顺序和速率，严防事故发生。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区内煤矿企业认真吸取波兰佐菲奥卡煤矿“4·23”冲击地压事故教训，

加强矿山安全管理，严格落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实消除事故隐患，举一反三，加强瓦斯、水害治理，严格落实探放水、矿压观测、“敲帮问顶”等制度，重点关注采煤工作面初次来压、周期来压，坚决执行相关安全技术措施，严防相关事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业认真吸取陕西榆林“4·15”高处坠落事故教训，加强高处作业、临边作业特别是屋面外墙安装维修拆卸作业的现场安全管理，强化安全带、防坠网、防护栏杆等安全防护设施设备使用和维护，加强外包施工维修作业的安全管理，特别要加强员工安全教育培训，严防类似事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年4月24日印发