

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 317 期（总第 460 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 10 月 31 日

---

## 一、事故信息

10 月 30 日 16 时至 31 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

## 二、预警信息

**危化预警：**30 日 16 时至 31 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 315 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**攀枝花：**经核实，攀枝花市众立诚实业有限公司一氧化碳报警处为 23.5 米平台，企业使用远程控制加料，平台现场无操作人员，平台通风良好且已设置连锁风机，无现实安全风险，已督促企业加强现场管理，严防事故发生。

**宜宾：**一是经核实，中核建中核燃料元件有限公司锂业分公司在四川省危化品安全风险监管信息平台更新信息时误将企业状态更改为停产状态，停产状态导致未提交成功。已指导企业将企业状态更改为在产，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。二是经现场核查，筠连县分水岭煤业有限公司巡司镇二煤矿 2201 风巷无一氧化碳，2201 工作面无人作业，初步判定此次报警为传感器故障报警。目前该矿已停止井下作业，已责令其在防范措施未落实前严禁井下作业。

**达州：**经核查，初步判定保康煤矿一氧化碳超限报警系三采区人行下山-30m 水平机尾巷临时水泵开关内部控制线圈短路所致，现已恢复正常。已督促该企业加强线路检修工作，安装短路保护器，严格执行操作规程，正确操作电气设备。

#### **四、风险研判**

##### **（一）危化风险**

四川眉山市康乐仕化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

什邡市宏迈化工有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

##### **（二）煤矿风险**

荣经县鑫宝山煤业有限公司鱼泉煤矿水患现状调查报告即将过期，可能存在因水患现状发生改变而未制定相应安全措施的风险。

### （三）非煤及工贸方面

非煤地下矿山可能存在因提升运输作业中安全管理措施不落实、安全设施设备失效、操作人员违章作业等因素引发跑车事故的安全风险。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是眉山市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展安全风险研判承诺。二是德阳市应急管理局督促什邡市宏迈化工有限公司排查数据离线情况，及时关注、处置各类报警信息，尽快恢复预警数据正常上传。

（二）煤矿方面。雅安市应急管理局督促荥经县鑫宝山煤业有限公司鱼泉煤矿按要求编制水患现状调查报告，及时在省防治水中心归档，并认真贯彻执行相关防治水制度和措施。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理部门督促非煤地下矿山企业加强提升运输安全管理措施制定和实施，加强安全设施设备检查维护，加强作业人员安全教育培训，防范斜井跑车事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年10月31日印发