

# 安全生产风险防控预警信息

2021 年第 356 期（总第 499 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 12 月 8 日

---

**领导批示：**针对南充市南部县“12·7”一鞭炮厂拆除储存仓库过程中的爆炸事故，黄强省长作出批示：请罗文、罗强同志督导速查明原因，为什么责任没有落实到最小工作单元？！通报全省，吸取教训，引以为戒。坚决遏制安全事故多发频发势头，坚决杜绝重特大安全事故的发生。罗文常务副省长作出批示：请应急厅认真落实黄强省长批示要求，指导督促南充市尽快查明事故原因，务必压紧压实安全生产责任。请刘强、正举同志阅示。南充市要做好现场处置清理并排除隐患，同时妥善处理好善后工作，尽快查明事故原因，吸取教训，举一反三，全面排查消除隐患，务必把安全生产各项措施落实到位，坚决防止类似事故再次发生。罗强副省长作出批示：请凤俭同志认真贯彻黄强省长关于安全生产的指示，督导南充市做好死者善后，调查事故原因，依法依规处理，举一反三抓好安全生产。夏凤俭厅长作出批示：请张劲同

志督促南充市认真核实事故原因，依法严肃处理，要吸取教训，严格风险隐患排查，坚决防止岁末年初烟花爆竹生产事故。

## 一、事故信息

12月7日16时至8日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报2起亡人事故：

1. 7日15时49分，南充市南部县定水镇张家店村，南部县聚源烟花爆竹有限公司在拆除改造过程中发生1起烟花爆竹行业爆炸事故，造成2人死亡。

2. 8日14时31分，成都市高新区中和镇姐儿埝四川远大蜀阳药业有限责任公司，郫都区佳悦建筑机械租赁站在进行吊装作业时发生1起工商贸其他行业起重伤害事故，造成1人死亡。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市多云，其中雅安、乐山、泸州3市南部多云间阴有小雨或零星小雨；川西高原多云间晴；攀西地区阴天间多云，凉山州北部有分散阵雨。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**7日16时至8日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**8日1时39分15秒至1时47分25秒，乐山市

管山煤矿 8305 采面 T1 甲烷传感器发生 1 次瓦斯超限一级报警，甲烷浓度最高为 1.14%，报警持续时间 8 分 10 秒。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

### 三、工作落实

#### （一）安全生产风险调度

**煤矿方面：**针对乐山市管山煤矿 8305 采面 T1 瓦斯超限报警的情况，调度乐山市应急管理局，经反馈，发生超限报警后矿井立即撤离了井下全部作业人员，市应急管理局正在开展超限追查工作，初步判定为停电引起瓦斯超限报警，具体原因待进一步调查。

#### （二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2021 年第 355 期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

**成都：**对成都上晟涂料有限公司、成都市欧文制漆化工有限公司进行约谈提醒，责令其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

**自贡：**经查，度新煤矿一氧化碳超限报警原因系操作人员放炮作业时未执行相关安全技术措施，第二次放炮起爆炸药量超过最大起爆炸药量所致。已对该矿进行了约谈，责令其立即停止采掘作业，开展爆破安全隐患排查与治理，并落实防范措施，加强

对矿井人员的培训教育和应急处置教育，按照四不放过原则对相关责任人进行处罚，待超限事故调查完成后由荣县应急管理局出具复查文书方可恢复生产。

**泸州：**经初步调查，威鑫煤矿瓦斯超限报警原因为甲烷传感器故障。已督促该公司加强监控系统日常维护，扎实开展隐患排查治理，确保监控系统正常运行。

## 四、风险研判

### （一）危化风险

成都巴德富科技有限公司监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

### （二）煤矿风险

煤矿企业非计划性停电，造成井下供电、通风系统不稳定，局部瓦斯积聚的风险高。

### （三）非煤及工贸风险

涉及可燃爆金属粉尘的工贸企业可能存在因防静电、通风、除尘、动火、用电等安全措施落实不到位引发粉尘爆炸的安全风险。

### （四）烟花爆竹风险

企业本质安全提升过程中因危险物料未清空引发事故的风险高；进入生产销售旺季，已复产企业为追求利益易出现“四超两

改”等违法违规行为，安全管理风险增大。

## 五、工作建议

（一）危化方面。成都市应急管理局督促成都巴德富科技有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警数据正常上传。

（二）煤矿方面。乐山市应急管理局提醒沙湾区应急管理局对管山煤矿 8305 采面 T1 瓦斯超限一级报警原因进行核查，重点关注矿井供电系统稳定性、备用电源、人员出入井记录等情况，并将追查报告按规定程序上报，同时督促企业强化供电系统管理，加强与当地气象、供电部门沟通信息，及时研判气象灾害带来的风险，提前部署保障措施，及时撤离井下作业人员，严防事故发生。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区涉及可燃爆金属粉尘的工贸企业做好金属粉尘燃爆事故防范工作，落实粉尘涉爆企业安全生产主体责任，完善粉尘爆炸安全风险辨识和管控机制，严格按照《工贸企业粉尘防爆安全规定》要求，落实粉尘清理等安全管理制度，强化从业人员的安全意识，落实粉尘收集、储存的安全措施，全面提升企业防范粉尘爆炸事故和应急处置能力，防范粉尘爆炸事故发生。

（四）烟花爆竹方面。各市（州）安办认真领会省领导对南

充南部“12·7”爆炸事故的批示指示精神，强化重点行业领域风险研判，抓实风险防控措施，确保安全生产形势平稳有序；督促行业主管部门加大对烟花爆竹企业和零售店（点）的执法检查力度，严厉打击“四超两改”等违法违规行为；提醒行业主管部门督促辖区烟花爆竹生产经营单位认真吸取南充南部“12·7”爆炸事故教训，施工作业前清空所有危险物料，加强施工过程中安全管理，强化员工安全教育培训，提升员工应急处置能力，严格落实防火、防爆、防静电安全措施，严防类似事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2021年12月8日印发