

安全生产风险防控预警信息

2022年第2期（总第526期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年1月2日

领导批示：1月2日，四川绵阳江油市发生一起交通事故造成8人死亡、20人受伤。应急管理部黄明部长批示：请凤俭同志组织全力救治伤员，会同公安、交通查明事故原因，依法追责，并要举一反三强化防范和整治重大隐患，坚决稳定新年安全形势。黄强省长批示：请公安厅、应急厅、交通运输厅、省卫健委督导绵阳市，全力抢救伤员，做好遇难者善后工作，速查明事故原因，通报全省，引以为戒。罗文常务副省长批示：请绵阳市抓紧抢救伤员，尽最大努力挽救生命，妥善处理好遇难者善后事宜；同时要尽快查明事故原因，以案为鉴，深刻吸取教训，举一反三，加强交通安全管理。公安厅、交通运输厅、应急厅要立即派出工作组赶赴现场，对应急处置工作加强指导。叶寒冰副省长批示：请舒文同志立即带队赶赴事故现场，指导协调全力救助伤员，规范开展事故处置工作。曹立军副省长批示：请绵阳市和江油市全力救治伤者，妥善处理后续事宜。请交通运输厅会同有关部门督促市县迅速查明原因，强化隐患排查整治，全力确保安全。夏凤俭

厅长批示：请王峰、绍棠同志认真落实黄强省长重要批示和有关省领导批示要求，协调指导绵阳市全力做好伤员救治和遇难者善后工作，督促抓紧查明事故原因，依法依规严肃处理，同步加强舆情引导工作。省安办要对事故调查进行挂牌督办，将事故通报全省，举一反三，严格开展风险隐患排查整治，坚决遏制重大事故发生。夏凤俭厅长再次批示：请王峰同志按照黄明部长重要批示，协调做好伤员救治，组织督促抓紧启动事故调查，依法严肃追究责任。各地要切实引以为戒，严格重点领域风险隐患排查治理，坚决守住安全生产底线。

1月1日，黄强省长对自贡市富顺县一居民住宅发生火灾造成2人死亡作出批示：请省应急厅督导自贡市，速查明火灾原因，是否是燃气问题？是否合规？是否进行了安全检查？等等。请自贡市值班领导向我报告。罗强副省长作出批示：请省安办督导自贡市做好死者善后，查明事故原因，依法依规处理。夏凤俭厅长作出批示：请值班厅领导认真落实黄强省长重要批示和罗强副省长批示要求，督促自贡市尽快查明事故原因。省消安指办要对事故进行全省通报，要求各地举一反三，认真开展安全检查，加强隐患整治，强化宣传教育，防止类似事故再次发生。

一、元旦节假日期间明查暗访工作情况

今日，省安办共出动5个明查暗访工作组，对自贡、南充、达州、资阳、凉山5市（州）属地党委政府、企事业单位元旦期间安全生产工作安排部署和落实情况开展了明查暗访，共检查16

家单位，发现问题隐患 23 项，立即整改 9 项，其余 14 项全部采取“发点球”的方式交办隐患单位限期整改落实，严格实行整改销号闭环管理。

二、事故信息

（一）省内事故

2022 年 1 月 1 日 16 时至 2 日 16 时，接报 2 起事故：

1. 1 月 1 日，自贡市富顺县一居民住宅 2 楼发生火灾，过火面积约 140 平方米，造成 2 人死亡。

2. 据指挥中心接报，1 月 2 日 14 时 53 分，绵阳市江油市中雁路发生 1 起煤粉罐车先后与客车、面包车、小汽车相撞的道路交通事故，目前造成 8 人死亡、20 人受伤（其中 3 人危重）。

（二）省外事故

2021 年 12 月 31 日 11 时 11 分，辽宁省大连市鞍山路 104 号新长兴市场地下二层发生火情，造成 9 人死亡（其中 1 名消防员因公殉职）、5 人受伤。

三、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市以阴天为主，其中达州、广安、眉山、雅安、泸州、乐山 6 市的部分地方有小雨或零星小雨；川西高原和攀西地区多云间晴。

（二）安全生产预警

危化预警：1 日 16 时至 2 日 16 时，四川省危险化学品重大

危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：2日2时58分04秒至2时58分23秒，雅安市斑鸠井煤业有限责任公司斑鸠井南翼回风甲烷传感器发生1次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度为1.65%，报警最长持续19秒。

2日16时07分01秒至16时07分27秒，四川省兴文县建设煤矿北回风井一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限报警，最高一氧化碳浓度为39ppm，报警最长持续26秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

四、工作落实

（一）安全生产风险调度

煤矿方面：针对雅安市斑鸠井煤业有限责任公司斑鸠井南翼回风瓦斯超限报警的情况，调度雅安市应急管理局，经反馈，发生瓦斯超限报警后矿井立即撤离井下所有作业人员，市应急管理局正在调查当中，具体报警原因待进一步调查。

针对四川省兴文县建设煤矿北回风井一氧化碳超限报警的情况，调度宜宾市应急管理局，经反馈，发生一氧化碳超限报警后矿井立即撤离井下所有作业人员，市应急管理局正在调查当中，具体报警原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第1期）提出的风险防控措施建议，相关市均已反馈落实情况。

成都：对四川宏凯化工科技有限公司进行约谈提醒，责令其

严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

广元：已督促小溪沟煤矿按要求重新编制水患现状调查报告，预计于本月底前完成编制，并报省防治水中心备案。

眉山：已督促四川仁寿铁马焦化有限公司查明掉线原因，及时恢复监测数据正常上传。

五、风险研判

（一）道路交通风险

节日期间乡道和村道客运量激增，道路交通安全设施不完善，驾驶员注意力不集中、疲劳驾驶，货车超速超载、车辆违规抢道等违法违规行为易引发群死群伤事故。

（二）危化风险

成都润扬化工有限公司、四川奥克化学有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

泸州鑫福化工股份有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

（三）煤矿风险

煤矿井下各类传感器质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，传感器调校作业不规范，可能存在预警失效的安全管理风险。

（四）非煤及工贸风险

工贸行业企业检维修、拆除、安装作业过程中，可能存在因安全风险辨识管控不力、现场安全监护不到位、操作人员处于危

险区域、警戒安全措施未落实等问题隐患引发坍塌、物体打击等事故的风险。

（五）居民火灾风险

老旧小区、农村房屋的建筑耐火等级低、消防设施配备不齐，各类电加热取暖器因质量问题、长时间不断电、线路老化损坏等问题隐患易引发火灾事故。

六、工作建议

（一）**道路交通方面**。一是绵阳市安办要认真贯彻落实领导批示指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，强化重点行业领域风险防控，扎实开展百日安全生产大会战，全力防范事故发生。二是各市（州）安办提醒行业主管部门深刻吸取绵阳江油“1·2”道路交通事故教训，举一反三，加大路面车辆安全监管力度，特别是货车、客车、农用车、非机动车监管，依法从严查处“三超一疲劳一酒驾”、违规抢道、违法载人等违法违规行为，严厉打击司机吸烟、打手持电话等分散注意力的行为，严防类似事故发生。

（二）**危化方面**。一是成都市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是泸州市应急管理局督促泸州鑫福化工股份有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（三）**煤矿方面**。一是雅安市应急管理局提醒雅安市斑鸠井煤业有限责任公司对斑鸠井南翼回风瓦斯超限报警进行核查，重

点关注甲烷传感器维护保养记录、传感器安设是否规范、传感器调校记录、井下人员定位情况，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强设备维护和隐患排查治理工作，及时更换损坏或超使用期限的传感器，规范传感器调校作业，确保监控系统运行正常。二是宜宾市应急管理局提醒四川省兴文县建设煤矿对北回风井一氧化碳超限报警进行核查，重点关注传感器出厂时间、维护保养记录、人员撤离记录等情况，并将一氧化碳超限追查报告按规定程序上报，同时督促企业加强传感器维护保养，及时更换老旧、损坏传感器，确保综合监控系统稳定运行。

（四）非煤及工贸方面。一是各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区工贸行业企业加强检维修、拆除、安装等作业安全风险辨识管控，强化现场安全监护，切实落实危险区域撤人和警戒等安全措施，加强作业人员培训教育，严防坍塌、物体打击等事故发生。二是各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促商场、景区等经营单位深刻吸取辽宁大连新长兴市场 2021 年“12·31”火灾事故教训，落实消防安全主体责任，加强对可燃易燃物料的清理处置，规范用火用电行为，加大消防安全隐患排查整治力度，特别是电气线路、消防设施设备等的隐患排查治理，切实落实防火安全措施，严防类似事故发生。

（五）居民火灾方面。各市（州）安办及相关行业主管部门要认真贯彻落实领导批示指示精神，深刻吸取自贡富顺“1·1”居民住宅火灾事故，举一反三，高度关注老旧小区、农村房屋和

留守儿童、空巢老人等重点人群，紧盯大型商业综合体、公共娱乐、车站、宾馆、养老院、集体宿舍等人员密集场所，开展多种形式消防宣传，加大安全检查力度，加强隐患排查整治，做到“三清”（清阳台、清楼道、清厨房）、“三关”（关火源、关气源、关电源），严防火灾事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年1月2日印发
