

# 安全生产风险防控预警信息

2022 年第 54 期（总第 578 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 21 日

**领导批示：**2 月 16 日，成都市连续发生 2 起疑似一氧化碳中毒致人死亡事故。黄强省长批示：请陈炜副省长阅示，向各市（州）书记、市（州）长、县（区）委书记、县（区）长和有关部门发出特别紧急通知，全省立即全面排查整治燃气热水器的安全隐患，务必落实到城乡的每一户，不允许再出现死亡事故。罗文常务副省长批示：请成都市妥善处理好善后事宜，同时要抓紧查明事故原因，深刻吸取近期发生的多起事故教训，加强安全隐患排查整治工作，切实采取有力措施防止类似事故再发生。

## 一、事故信息

2 月 20 日 16 时至 21 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，局部中雪；川西高原阴间多云有小雪（雨），其

中甘孜州东部和阿坝州南部有中雪，局部大雪；攀西地区阴天有小雨（雪），南部局地有中雨，其中凉山州东部和北部的高海拔地区有中到大雪。

## （二）安全生产预警

**危化预警：**20日16时至21日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第53期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

**德阳：**经核实，四川安达农森科技股份有限公司对硝酸铵库房等进行安全设施升级，升级期间无视频和数据信息上传，已督促企业落实好现场安全措施。

**内江：**已督促四川省煤焦化集团有限公司认真开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

## 四、风险研判

### （一）危化风险

长宁县泰宁化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

今日线上巡查发现，个别企业风险研判承诺走形式，经办人员对研判承诺重视度不够、主要负责人对承诺内容未严格进行审

核、承诺内容与企业实际情况严重不符，企业安全管理风险增加。

## （二）煤矿风险

煤矿井下采掘工作面维修过程中，因地质条件发生变化、放炮后围岩稳定性差、临时支护和超前支护不及时、现场敲帮问顶作业不到位等情况，发生顶板事故的风险较大。

## （三）非煤及工贸风险

节后复工复产期间，非煤矿山及工贸企业检维修活动较多，拆装、起吊等高风险作业增多，防坠落、防飞溅、防打击等安全措施落实不到位易引发物体打击事故。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是**宜宾市**应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是**各市（州）**应急管理局督促辖区内危险化学品生产、经营（带有储存设施）及取得危险化学品安全使用许可证的企业严格按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）的要求开展每日安全风险研判承诺，对于虚假发布安全承诺公告的企业严格进行约谈、通报、公开曝光，并纳入重点监管对象。

（二）煤矿方面。一是**各产煤市（州）**应急管理局督促辖区煤矿企业认真贯彻落实今日全省煤矿安全生产视频会议精神，深刻吸取近期事故教训，举一反三，认清安全生产基本情况，组织开展事故警示教育和“反三违”活动，全面强化工作措施，做到“四

个强化”和“四个必查”，监管部门要以复工复产专项执法检查为抓手，落地落实安全监管责任，严防事故发生。二是各产煤市（州）应急管理局扎实开展员工安全教育培训，确保熟练掌握作业规程，提高安全防范意识，严格落实“敲帮问顶”制度；强化现场安全管理，全面开展巡查，严禁违章作业；根据地质条件和生产计划及时修订并贯彻作业规程，严防此类事故发生。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）应急管理局督促辖区非煤矿山及工贸企业落实防范物体打击安全防护措施，加强拆装、起吊等危险区域警戒工作，做好预防物体坠落和飞溅的措施，按要求配设防护棚、隔离层、安全帽等防护设施设备，严防物体打击事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月21日印发