

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 44 期（总第 568 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 11 日

一、事故信息

（一）省内事故

2 月 10 日 16 时至 11 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

（二）省外事故

2 月 11 日，韩国全罗南道丽水市一化工厂发生 1 起爆炸事故，造成 4 人死亡、4 人受伤，据初步了解，在热交换器清理工作结束时，工厂员工为试运行设备加压时发生爆炸。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天，大部地方有小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪；川西高原多云转阴天有阵雪（雨），局部地方有中到大雪；凉山州东北部阴天间多云有阵雨，高海拔山区有雨夹雪，攀西其余地方以多云为主，局部地方有阵

雨。

（二）安全生产预警

危化预警：10日16时至11日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：11日9时56分02秒至9时59分45秒，泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿避难硐室入口一氧化碳传感器发生1次一氧化碳超限报警，最高一氧化碳浓度为251ppm，报警最长持续3分43秒。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全生产风险调度

危化方面：针对成都巴德士涂料有限公司7天内2次未开展风险研判承诺情况，调度企业主要负责人，督促其严格按制度开展每日安全风险研判承诺。

煤矿方面：针对泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿避难硐室入口一氧化碳超限报警的情况，调度泸州市应急管理局，经反馈，发生一氧化碳超限报警时井下正在进行传感器调校，经市应急局核查，初步判定为一氧化碳传感器调校不规范造成误报警，具体超限报警原因待进一步调查。

（二）昨日防范措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第43期）提出的风

险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

广安：经现场核查，未发现广安诚信化工有限责任公司有泄漏现象，判断报警为有毒气体探头故障报警，现已将相关设备进行了更换。

达州：督促达州市康发能源有限公司达县保康煤矿开展水患现状调查，编制水患现状调查报告，完成后及时在省防治水中心归档。

巴中：已督促四川琳宸生物能源科技有限公司严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

四、风险研判

（一）危化风险

成都巴德士涂料有限公司7天内2次未开展安全风险研判承诺，安全管理风险增大。

化工装置开车前风险辨识和隐患排查整治不到位、调试环节中各项安全措施未落实、人员违章操作等问题隐患易引发事故，安全风险高。

（二）煤矿风险

煤矿井下各类传感器调校作业不规范，调校报备不及时，软件数据或网络传输不稳定，可能存在预警失效的安全管理风险。

（三）非煤及工贸风险

复工复产期间，非煤矿山及工贸行业企业检维修作业增多，

涉及旋转、切割、传动等机械设备检维修作业过程中，安全防护措施落实不到位、未执行停机、断电、挂牌检修规定等问题隐患易引发机械伤害事故。

（四）道路交通风险

近期省内雨雪、大雾天气较多，盆地高海拔地区和川西高原受雨雪天气影响道路湿滑、部分道路积雪结冰，川东部分路段受雾天影响能见度低、司机视野受限，道路交通安全风险高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是成都市应急管理局督促辖区未开展安全风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺，对7天内2次未开展安全风险研判承诺的企业进行约谈提醒。二是各市（州）应急管理局督促辖区内危化企业认真吸取韩国“2·11”爆炸事故教训，加强开车过程安全管理，严格执行开车方案和安全条件检查确认制度，强化风险辨识分析，严格落实吹扫、清洗、气密性试验时相关安全措施，强化流量、温度、压力等参数监测监控，严格控制进料顺序和速率，严防类似事故发生。

（二）煤矿方面。泸州市应急管理局提醒泸州锦运煤业有限公司对朱洞煤矿避难硐室入口一氧化碳超限报警进行核查，重点关注调校作业记录、调校报备记录等情况并按规定程序上报调查结果，同时督促企业加强一氧化碳传感器调校人员培训，深入贯彻“零超限”理念，规范调校作业各项操作，切实减少误报警，确

保综合监控系统正常运行。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区非煤矿山及工贸行业企业加强复工复产期间检维修作业的安全管理，检修时严格落实停机、断电、挂牌检修制度，运行时严格落实旋转部位、传动部位的安全防护措施，加强员工安全培训教育，严防机械伤害事故发生。

（四）道路交通方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门强化与气象部门的联合会商研判，多渠道发布道路预警和路况信息，提醒司乘人员注意出行安全，同时加大路面车辆安全监管力度，特别是“两客一危一货一面一农”监管，依法从严查处“三超一疲劳一酒驾”和违规搭人等违法违规行为，严防事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月11日印发