

# 安全生产风险防控预警信息

2022 年第 51 期（总第 575 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 18 日

---

## 一、事故信息

2 月 17 日 16 时至 18 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地各市阴天，大部地方有小雨，其中雅安、眉山、乐山、宜宾和泸州 5 市的局部地方有中雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，局部地方有中到大雪；甘孜州南部晴间多云，川西高原其余地方阴天有阵雪（雨），局部地方有中到大雪；凉山州东北部多云间阴有阵雨（雪），攀西地区其余地方晴间多云。

### （二）安全生产预警

**危化预警：**17 日 16 时至 18 日 16 时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**18日11时01分14秒至11时01分52秒，四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿13118切眼下段T1甲烷传感器瓦斯超限报警甲烷传感器发生1次瓦斯超限报警，最高甲烷浓度1.07%，报警最长持续38秒。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

### 三、工作落实

#### （一）安全风险实时调度

**煤矿方面：**针对四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿13118切眼下段T1瓦斯超限报警的情况，调度宜宾市应急管理局，经反馈，发生报警后立即撤离了井下所有作业人员，宜宾市应急管理局会同国家矿山局四川局执法二处立即到现场开展超限报警追查工作，初步核实原因为当班作业人员在碛头开展支护工作时，锚杆撞击到该甲烷传感器造成瓦斯超限误报警，具体超限报警原因待进一步调查。

#### （二）昨日防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第50期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

**德阳：**经核实，四川什邡市盛江化工有限公司因主要负责人工作疏忽导致未承诺。已依法依规对该公司严格处理，督促其严格按制度开展安全风险研判承诺。今日已承诺。

**宜宾：** 经查，初步判断金钟煤矿瓦斯超限报警是 1703 石门运输巷巷道片帮造成风筒碛头后 10m 处风筒接头脱落，作业人员恢复风筒通风时造成的超限报警。发生报警后，筠连县应急管理局立即组成调查组对该矿开展现场调查。具体原因有待进一步调查。

#### 四、风险研判

##### （一）危化风险

四川北方红光特种化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

华油天然气广元有限公司部分监测数据离线，存在预警系统运行维护不到位带来的预警失效风险。

##### （二）煤矿风险

经查看鲁班山北矿 13118 切眼工作面所有甲烷传感器历史曲线，发现仅 T1 传感器有明显波动。煤矿井下各类传感器质量不过关，保养、检修不及时，数据分站老化，人为操作不当意外损坏，可能存在预警失效的安全管理风险。

##### （三）非煤及工贸风险

2022 年 2 月 13 日，广东省中山市阜沙镇上南村恒鑫铝业有限公司发生 1 起锅炉爆炸事故，造成 2 人死亡，反映出复工复产期间，涉及锅炉的工贸行业企业存在未制定锅炉调试安全技术方

案、未开展全覆盖的安全检查、未对隐患风险进行排查整治、非特种作业人员操作特种设备、特种设备维护保养不到位、异常处置不当等问题隐患，易引发锅炉爆炸事故，安全风险高。

## 五、工作建议

（一）各市（州）应急管理局认真贯彻落实今日全省矿山安全生产工作专题会议精神，严把复工复产关，严抓风险分级管控，扎实推进安全生产专项整治三年行动，加大打非治违力度，督促企业切实落实安全生产主体责任，严防各类生产安全事故。

（二）危化方面。一是宜宾市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是广元市应急管理局督促华油天然气广元有限公司排查数据离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警系统正常数据上传。

（三）煤矿方面。宜宾市应急管理局提醒四川省川南煤业有限责任公司对鲁班山北矿 13118 切眼下段 T1 瓦斯超限报警开展现场核查，重点关注甲烷传感器出厂时间、维护保养调校记录、调度记录、人员定位系统记录、人员入井记录等信息，并按规定程序上报调查结果，同时督促企业要规范工作面作业规程，加强传感器管理，并严格执行传感器定期维护、保养、调校、瓦电闭锁等制度，确保各类监控设备正常运行。

（四）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒行业主管部门督促辖区涉及锅炉的工贸行业企业，认真吸取广东中山“2·13”锅炉爆炸事故教训，加强复工复产安全管理，严格落实复工复产安全生产“六个一”要求，强化锅炉调试安全措施落实，做好锅炉定期检测检验、锅炉水处理化验、超压、缺水等异常情况处置工作，加强隐患排查治理和设备日常巡检工作，严格落实操作人员持证上岗制度，严防类似事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月18日印发