

安全生产风险防控预警信息

2022年第62期（总第586期）

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月28日

一、事故信息

2月27日16时至28日16时，生产安全事故统计信息直报系统接报1起亡人事故：27日11时10分，巴中市平昌县，顺全出租汽车有限公司机动车驾驶员培训学校发生1起道路运输行业车辆伤害事故，造成1人死亡。

二、预警信息

（一）涉安气象信息

今天晚上到明天白天：盆地大部多云转晴，其中达州、广安、成都、雅安、泸州5市小雨或零星小雨转多云；阿坝州大部和甘孜州南部阵雪（雨）转晴，川西高原其余地方和攀西地区多云转晴。

（二）安全生产预警

危化预警：27日16时至28日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

煤矿预警：无。

非煤矿山及工贸预警：无。

三、工作落实

（一）安全风险实时调度

危化方面：针对攀枝花市众立诚实业有限公司部分监测数据异常和离线情况，调度攀枝花市预警平台值守人员，经反馈，已安排人员进行排查。

（二）昨日防控措施反馈

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第60期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

攀枝花：经查，初步判断田堡煤矿井下爆破作业未使用水泡泥封堵炮眼，爆破后产生的CO引发一氧化碳超限报警。具体原因正在进一步调查，待调查报告完成后将按程序上报省厅。已要求煤矿加强职工安全教育培训，强化现场安全管理，规范职工作业行为，切实防范和遏制“三违”行为发生。

绵阳：已督促四川美丰梅塞尔气体产品有限公司排查并说明未承诺原因，严格落实每日安全风险研判承诺要求。今日已承诺。

雅安：经查，山川煤矿2月27日调校人员误操作导致甲烷传感器超限报警。报警期间，其余传感器均无异常。

四、风险研判

（一）危化风险

四川北方红光特种化工有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

攀枝花市众立诚实业有限公司监测数据异常，存在预警失效风险。

（二）煤矿风险

煤矿作业人员高处作业时，登高和安全用具不牢靠、不可用；煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口未设置防止人员、物料坠落设施；在有坠落危险的下方停留或者作业，可能存在高处坠落和物体打击的风险。

（三）非煤及工贸风险

近期检查督查发现，部分冶金企业存在高温物料安全风险辨识防范不到位，高温熔融金属危险区域范围内设置工位等问题隐患，可能引发灼烫事故，安全风险高。

五、工作建议

（一）危化方面。一是**宜宾市**应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是**攀枝花市**应急管理局督促攀枝花市众立诚实业有限公司排查数据异常和离线情况，及时处置各类报警、异常信息，尽快恢复预警数据正常上传。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区煤矿企业认真汲取郑州煤电告成煤矿“2·23”坠落事故教训，举一反三，

严格执行检维修制度，加大各类提升容器、钢丝绳、防坠器日常维护，确保防护网或者防护围栏安全有效，登高和安全用具稳固可靠，严禁在有坠落危险的下方停留或者作业，严禁抛掷工具和器材，严抓“三违”行为，严防高处坠落和物体打击事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区冶金企业加强高温物料安全风险辨识防范工作，认真落实防灼烫安全措施，严禁违规进入受高温熔融金属影响的危险区域，强化员工安全教育培训，严防灼烫事故发生。

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月28日印发