

# 安全生产风险防控预警信息

2022 年第 90 期（总第 614 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 3 月 28 日

**领导批示：**3 月 27 日，成都市温江区一供水管网工程项目工地发生坍塌造成 3 人死亡。黄强省长批示：**罗文、王凤朝同志，要杜绝类似“阴沟里翻船”的低级错误，要严厉查处违法违规违章造成的安全事故。罗文常务副省长批示：请成都市妥善处理善后事宜，认真查清事故原因，举一反三，切实抓好安全生产各项工作。请应急厅认真落实黄强省长批示要求，加大查处力度，在本周的安委会全体会议上也要作强调。罗强副省长批示：请省安办认真学习贯彻黄强省长批示精神，举一反三抓好全省面上各项安全工作。夏凤俭厅长批示：请王峰同志认真落实黄强省长批示和罗文常务副省长、罗强副省长批示要求，督促成都抓紧查明事故原因，依法严肃追究责任人责任。并将事故情况通报全省，进一步压实各方责任，扎实开展安全隐患排查整治，坚决避免类似事故再次发生。**

## 一、事故信息

3 月 27 日 16 时至 28 日 16 时，生产安全事故统计信息直报

系统接报 3 起亡人事故：

1. 27 日 6 时 40 分，成都市天府新区成都直管区煎茶街道成仁路与正溪下街交叉路口，发生 1 起重型半挂牵引车与电动车碰撞的道路交通事故，造成 1 人死亡。

2. 27 日 15 时 30 分，南充市高坪区南充现代物流园桃李青华项目 9 号楼 14 层，成都锦华万通建筑工程有限公司发生 1 起建筑施工（房屋建筑）行业高处坠落事故，造成 1 人死亡。

3. 27 日 23 时 0 分，成都市温江区金马永盛片区供水管网工程项目（蓉台大道北段），广元市长风建设有限公司在施工过程中发生 1 起建筑施工（城市管网）行业坍塌事故，造成 3 人死亡。

## 二、预警信息

### （一）涉安气象信息

28 日—30 日，川西高原南部和攀西地区西部、南部天气晴好，气温升高，森林火险气象等级较高。30 日至 4 月 1 日，受高原低槽和北方冷空气的共同影响，我省大部地方先后有一次明显降温降水天气过程，冷空气影响时盆地部分地方有 4—6 级偏北风，盆地日平均气温累计下降 4—7℃，普遍有中雨，东北部有大雨，川西高原日平均气温累计下降 4—7℃，攀西地区日平均气温累计下降 8—11℃，川西高原和攀西地区有小到中雨（雪），局部有大雨（雪）。

今天晚上到明天白天：广元、巴中、达州、广安、南充 5 市和西部沿山阴天间多云有分散阵雨，盆地其余地方多云间阴；川西高原和攀西地区多云间晴。

## （二）安全生产预警

**危化预警：**27日16时至28日16时，四川省危险化学品重大危险源监测预警系统未监测到较大及以上风险预警。

**煤矿预警：**无。

**非煤矿山及工贸预警：**无。

## 三、工作落实

《安全生产风险防控预警信息》（2022年第89期）提出的风险防控措施建议，相关市已反馈落实情况。

**攀枝花：**已督促攀枝花钢企欣宇化工有限公司按要求做好每日安全风险研判承诺工作。今日已承诺。

## 四、风险研判

### （一）危化风险

广元巴人气体有限公司今日未开展安全风险研判承诺，存在安全管理风险。

近日督导检查发现，个别企业风险研判承诺与实际情况不一致，未将检维修作业纳入当日风险研判，委托安全员签署风险研判承诺，企业安全管理风险增大。

### （二）煤矿风险

3月8日，中煤新集阜阳矿业有限公司口孜东煤矿综采工作面发生1起机械事故，造成1人死亡、1人受伤，事故瞒报。该起事故中2名工人被综采工作面支架护帮板压倒，暴露出煤矿综采设备在安拆、检维修过程中，可能存在人员违规进入作业区域、护帮板打开不及时、支架操作工违章作业、护帮板机械闭锁损坏

等情况，发生机械伤害事故的风险较大。

### （三）非煤及工贸风险

涉及污水池、沼气池、泡菜腌制池等有限空间作业过程中可能因风险辨识不到位、安全防范措施不到位、施救措施不当、人员培训不到位等问题隐患引发中毒和窒息事故，安全风险高。

### （四）建筑施工风险

施工单位开挖沟槽、基坑过程中未严格按照施工方案要求进行放坡，开挖废土随意堆砌在边坡旁边，台阶边缘架设重型机械或堆放建筑材料等易引发坍塌事故，安全风险高。

## 五、工作建议

（一）危化方面。一是广元市应急管理局督促辖区未开展风险研判承诺的危化企业认真开展每日安全风险研判承诺。二是各市（州）应急管理局督促辖区内危险化学品生产、经营（带有储存设施）及取得危险化学品安全使用许可证的企业严格按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）的要求开展每日安全风险研判承诺，对于不发布、虚假发布安全承诺公告的企业进行约谈、通报、公开曝光，并纳入重点监管对象。

（二）煤矿方面。各产煤市（州）应急管理局督促辖区内煤矿企业认真吸取安徽中煤新集阜阳矿业有限公司口孜东煤矿“3·8”机械事故教训，举一反三，加强采煤工作面人员培训，严格贯彻落实各岗位责任制及作业规程，加强作业过程中的现场

检查和指挥，严防“三违”行为，同时强化支护设备检维修，切实消除事故隐患，严防此类事故。

（三）非煤及工贸方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门督促辖区涉及有限空间作业的企业加强有限空间作业风险辨识，特别要加强停产整改、检维修作业的安全风险辨识管控，健全完善有限空间作业管理制度和操作规程，严格执行审批、监护制度，严格做到“先通风、再检测、后作业”，配齐配全便携式有毒有害气体检测仪、防毒面罩等应急物资，强化作业技能和应急处置能力培训，一旦发生中毒和窒息事故，要安全科学施救，严防事故扩大。

（四）建筑施工方面。各市（州）安办提醒相关行业主管部门敦促辖区内施工单位认真吸取成都温江“3·28”较大坍塌事故教训，举一反三，强化施工现场安全管理，严格按照施工方案和工序要求进行施工，开挖沟槽、基坑时要规范放坡，严禁在台阶边缘架设重型机械或堆放建筑材料，严厉打击夜间违规施工，严防类似事故发生。

---

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导。

分送：各市（州）安委会办公室、省安委会各成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局。

---

四川省安全生产委员会办公室

2022年3月28日印发